

附件

邯郸市魏县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-1372	6月11日	邯郸市	魏县	魏城镇	魏县中原钣金喷漆门市	中国河北省邯郸市魏县洹水大道东段	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现该钣金喷漆门市正常营业。检查发现烤漆房仅安装简单过滤换气设施，未安装VOCs治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-1373	6月11日	邯郸市	魏县	棘针寨乡前屯村	棘针寨乡前屯村村委会前砂石堆场	中国河北省邯郸市魏县棘针寨乡前屯村	工业粉尘无组织排放	检查时发现，该砂石堆场砂石堆未落实防扬尘措施，未采取任何覆盖措施防治扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-1374	6月11日	邯郸市	魏县	魏城镇洹水大道	魏县车管家轿车修理厂	中国河北省邯郸市魏县洹水大道东段	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现该修理厂有散煤取暖炉1台，未拆除。	严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。	6月30日
HB-01-1375	6月11日	邯郸市	魏县	魏城镇白仕望村	李德泽餐厅	中国河北省邯郸市魏县S316	新发现清单外应淘汰燃煤炉具	现场检查时发现该餐馆有应淘汰燃煤炉具1台，现场堆放有散煤约100公斤。	严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。	6月30日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-1376	6月12日	邯郸市	魏县	沙口集乡六十町村南	魏县沙口集乡六十町村南土石堆	中国河北省邯郸市魏县	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现有几处砂石堆场,未采取遮盖等防扬尘设施,未落实防治扬尘污染措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-1377	6月12日	邯郸市	魏县	边马乡东杨善村	张军法地砖厂	中国河北省邯郸市魏县	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	经现场核查,该清单内散乱污企业已关停取缔,部分砂石未覆盖,原料设备未清理,未严格落实两断三清。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-1378	6月12日	邯郸市	魏县	边马乡娄底村东	魏县边马乡娄底村东土方开挖运输	中国河北省邯郸市魏县	渣土车覆盖不完全	现场检查时发现正在露天进行土方开挖,数辆渣土车在清运过程中完全未覆盖。	依法查处,加大检查力度。	7月5日
HB-01-1379	6月13日	邯郸市	魏县	南双庙乡马村	南双庙乡马村砂石临时堆放点	中国河北省邯郸市魏县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现该建筑工地露天筛砂,物料也未采取防扬尘措施。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-1380	6月13日	邯郸市	魏县	野胡拐乡蔡小庄村	魏县漳河大桥建设项目	中国河北省邯郸市魏县 S234	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现该建筑工地正在作业,土方开挖未覆盖,未落实防扬尘措施。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-1381	6月13日	邯郸市	魏县	野胡拐乡东红庙村	河北翔达路桥工程有限公司	中国河北省邯郸市魏县 S234	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时发现该企业属于清单内淘汰类散乱污企业,原料、场地、设备均未清除,原料未采取覆盖措施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-1382	6月13日	邯郸市	魏县	沙口集乡 大屯村	魏县邯大路沙口集乡段道路施工项目	中国河北省邯郸市魏县南北拐桥	渣土车覆盖不完全	现场检查沙口集乡大屯村邯大路路基施工，发现数十辆渣土清运车，均未采取遮盖等任何防扬尘措施，两台挖掘机正在对山体进行土方开挖，未采取任何污染防治措施。	依法查处，加大检查力度。	7月5日