

附件

鹤壁市鹤山区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-109	6月14日	鹤壁市	鹤山区	鹤壁集镇	矸石堆放场曹家村	中国河南省鹤壁市鹤山区 X012 曹家村（金玲碳素厂对面）	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场存有大量煤矸石，场地裸露，未硬化。矸石堆覆盖不全，造成扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HN-01-110	6月15日	鹤壁市	鹤山区	鹤壁集镇	鹤壁市鹤山区星海选矿有限公司	中国河南省鹤壁市鹤山区鹤壁集镇前蜀村西	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查时企业未生产。存在问题：1. 选矿尾砂在厂区北侧空地上露天堆放，未采取任何防治措施；2. 检查时企业正利用潜水泵和消防带向厂区外排放选矿废水，含有大量尾砂，检查组询问后停止潜水泵运行。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-01-111	6月15日	鹤壁市	鹤山区	鹤壁集镇	鹤壁市鹤山区 S221 鹤壁集镇井坡村无名料场	中国河南省鹤壁市鹤山区 S221 鹤壁集镇井坡村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该无名料场石子、沙石等物料露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日