

附件

鹤壁市经济技术开发区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-112	6 月 11 日	鹤壁市	经济技术开发区	海河路办事处	河南威科特瑞实业有限公司	河南省鹤壁市淇滨区海河路 297	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现，该企业正在生产，打磨工段粉尘收集器效果不佳，晾晒车间气味较大，未安装 VOCs 处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7 月 5 日