

附件

鹤壁市浚县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-113	6月15日	鹤壁市	浚县	裴庄村	鹤壁立马汽车零部件有限公司	中国河南省鹤壁市浚县 S219(永定线)	未安装治污设施	现场检查时发现,该企业生产台账显示当日有产品产出,烘烤电路有温度,初步认定该企业属于临时停产。铬铁粉、有色铁粉、矿石粉等原料混料工序和熔炼工序未安装治污设施,废气无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日
HN-01-114	6月16日	鹤壁市	浚县	黎阳街道办事处	浚县泰盛家具有限公司	中国河南省鹤壁市浚县华山路	未落实VOCs整治要求	检查时发现,该企业正在生产,晾晒车间内气味刺鼻,VOCs处理设施未运行。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HN-01-115	6月17日	鹤壁市	浚县	王庄镇圈里村	浚县远通新型建材有限公司	中国河南省鹤壁市浚县 S219(永定线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现,现场正在生产,存在问题:大量物料未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日