

附件

鹤壁市淇县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-119	6月19日	鹤壁市	淇县	庙口镇	鹤壁市宏祥建材有限公司	中国河南省鹤壁市淇县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该厂未生产。存在问题：砂石料未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-01-120	6月19日	鹤壁市	淇县	庙口镇三王庄	三王庄土地整理项目	中国河南省鹤壁市淇县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：裸土未苫盖，未采取减尘抑尘措施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HN-01-121	6月19日	鹤壁市	淇县	高村镇地下道西20米路北	淇县浩航汽车维修门市	中国河南省鹤壁市淇县S305	未落实VOCs整治要求	检查时发现，该企业正在经营。存在问题：未建设喷漆房，有露天喷漆痕迹，未安装VOCs处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-122	6月20日	鹤壁市	淇县	黄洞乡羽泉村	鱼泉村思德河上游河道治理项目	中国河南省鹤壁市淇县S305	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业，作业场地未采取减尘抑尘措施，物料未苫盖，扬尘污染严重。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HN-01-123	6月22日	鹤壁市	淇县	朝歌办事处	鹤壁市霞光建设工程有限公司	中国河南省鹤壁市淇县同济大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1. 未采取湿法作业；2. 裸土未苫盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HN-01-124	6月23日	鹤壁市	淇县	灵山街道办事处	灵山街道办事处大海线路东	中国河南省鹤壁市淇县S222	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该石料堆放点正在经营，存在问题：1. 大面积堆放的石料未采取减尘抑尘措施；2. 场地道路未硬化，扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日