

附件

济南市南部山区督办问题清单

序号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-049	6月22日	济南市	南部山区	西营镇北龙湾村	济南二建集团工程有限公司老峪村易地扶贫搬迁安置项目二标段	中国山东省济南市南部山区西营镇北龙湾村	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现该项目正在施工，存在问题：1. 车辆出入冲洗装置闲置未使用（已被车辆停车占用）；2. 施工现场部分砂土未苫盖；3. 土方开挖未采取防尘逸尘措施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-050	6月22日	济南市	南部山区	西营镇北龙湾村	济南长兴建设集团有限公司老峪村易地扶贫搬迁安置项目一标段	中国山东省济南市南部山区西营镇北龙湾村	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现该项目正在施工，存在问题：1. 未设置车辆出入冲洗装置；2. 运输的渣土车未覆盖渣土。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-051	6月22日	济南市	南部山区	西营镇北龙湾村	济南市历城区兴合采石厂	济南市南部山区西营镇北龙湾村	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查该采石场未生产，存在问题：大量砂石露天堆放，未采取防尘逸尘措施，路面积尘尘面较深，粉尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日