

附件

济宁市微山县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-224	6月13日	济宁市	微山县	欢城镇	山东水总有限公司	中国山东省济宁市微山县S104路边崔庄村	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查该工地正在施工，存在问题：工地现场四周未设围墙，渣土车未密闭，没有喷水除尘措施，大量渣土堆未苫盖，施工过程中产生大量扬尘，粉尘问题较突出。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-225	6月14日	济宁市	微山县	两城镇	山东省路桥集团有限公司	山东省济宁市微山县S104两城段	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工，存在问题：1. 施工作业区域无任何喷淋除尘设施。2. 部分土方未覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SD-01-226	6月15日	济宁市	微山县	欢城镇	山东腾海实业有限公司	山东省济宁市微山县S348	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该施工场地存在问题：1. 大量土方露天堆放无覆盖；2. 施工区域无围堰；3. 建筑垃圾露天随意堆放；4. 未采取喷淋降尘措施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日