

附件

济源市督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-287	6月13日	焦作市	济源市	思礼村北	济源市万洋冶炼有限公司	中国河南省济源市Y008(克留线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时企业在生产。存在露天堆放废铁渣现象。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HN-01-288	6月18日	焦作市	济源市	济源市东 环路与北 环路交叉 口西200米	济源市福龙实业有限公司	中国河南省济源市泉水湾西路	未落实VOCs整治要求	现场检查时正在生产。未按照环保批复要求安装VOCs、粉尘等处理设施，危废储存不规范。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HN-01-289	6月20日	焦作市	济源市	河头村	李艳国煤球厂	中国河南省济源市G207(沁河大桥)	工业粉尘无组织排放	现场检查时停产。场地内沙石、渣土未覆盖存在扬尘影响。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日