

附件

开封市顺河回族区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-068	6月11日	开封市	顺河回族区	顺河贵回族区	中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司开封基地管理处南面	中国河南省开封市开封市市辖区 G220(东郑线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地未作业。存在问题：部分物料（渣土）露天堆放，未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HN-01-069	6月11日	开封市	顺河回族区	开封市顺河区滨河路羊尾铺	开封市金港化工有限公司旁边“一渠六河”施工工地	中国河南省开封市开封市市辖区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地未作业。该建筑工地未落实“六个百分百”要求，存在问题：开挖施工面裸露，未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-070	6月12日	开封市	顺河回族区	土柏岗乡	开封归一建材科技有限公司	中国河南省开封市开封市市辖区 G220(东郑线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：大量脱硫石膏露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HN-01-071	6月12日	开封市	顺河回族区	土柏岗乡	开封市永兴粉煤灰砖厂	中国河南省开封市开封市市辖区新曹路	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 原料破碎工段除尘器未开启；2. 部份原料露天堆放，未苫盖。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-01-072	6月15日	开封市	顺河回族区	开封市东郊乡乡里村	开封市中源新型材料有限公司	中国河南省开封市开封市市辖区新曹路	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业未生产。存在问题：原料堆场未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HN-01-073	6月15日	开封市	顺河回族区	土柏岗乡	开封京宇电力有限公司	中国河南省开封市开封市市辖区新曹路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时正在生产。存在问题：1. 粉煤灰堆场未完全苫盖；2. 未采用湿法作业，现场扬尘较大；3. 粉煤灰搅拌、筛分工段（未生产）未安装治污设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-074	6月17日	开封市	顺河回族区	土柏岗乡	河南省筑成新型建材有限公司	中国河南省开封市开封市市辖区 G220(东郑线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：物料未苫盖或采取任何防尘抑尘措施，扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HN-01-075	6月19日	开封市	顺河回族区	开封市顺河区新宋路西段 89 号付 1 号	河南晋开化工投资控股集团有限责任公司一分公司	中国河南省开封市开封市市辖区新宋路辅路	其他涉气问题	检查时发现，该企业正在生产，多次被周边居民投诉其刺激性气味。存在问题：1. 部分原料堆场未密闭；2. 现场有刺鼻的氨和硫化氢等气味，特别是在煤制气及脱硫塔、液氨储罐、氨分装等工序无组织排放严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月5日