

# 附件

## 开封市禹王台区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-082	6月13日	开封市	禹王台区	汪屯乡	河南沃龙农业科技 有限公司	中国河南省开 封市开封市市 辖区 G310(连 天线)	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现，该企业正在生产。存在问题： 生产过程中露天涂胶废气未经收集处理，有 机废气直排。	含 VOCs 物料的生产、存储 采用密闭工艺或在有集气 系统的密闭空间进行，收 集后的废气经处理达标后 排放。	7月5日
HN-01-083	6月14日	开封市	禹王台区	国道 310 旁	豫 BUN031	中国河南省开 封市开封市市 辖区	渣土车覆盖 不完全	2018年6月14日10时56分，豫BUN031 车辆在行驶国道310旁道路，车载物料未覆 盖。	依法查处，加大检查力度。	7月5日
HN-01-084	6月14日	开封市	禹王台区	南郊乡小 苏村南	开封市云 佳保温材 料有限 公司	中国河南省开 封市开封市市 辖区 G310(连 天线)	未安装治污 设施	现场检查时该厂正在生产。存在问题：1. 现场未提供任何环保手续；2. 搅拌成型切割 等工段未配套粉尘收集处理环保设施，生产 过程中粉尘较大。	按环评批复要求安装治污 设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-085	6月14日	开封市	禹王台区	开封市南郊乡西柳林村	开封市博成胶粘制品有限公司	中国河南省开封市开封市市辖区 G310(连天线)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该企业有生产的迹象。存在问题：1. 涂布复合机、干式复合机印刷工段没有 VOCs 收集处理设施，2. 涂布复合机烘干工段有 VOCs 收集装置，但是没有处理设施，有机废气直排。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HN-01-086	6月20日	开封市	禹王台区	国道 310 汪屯乡段	豫 BLF651	中国河南省开封市开封市市辖区 G310(连天线)	渣土车覆盖不完全	检查时发现，2018年6月20日11时19分，车号为豫 BFL651 土方拉运车辆行驶在国道 310 开封市禹王台区汪屯乡段路上，车载物料未覆盖。	依法查处，加大检查力度。	7月5日
HN-01-087	6月22日	开封市	禹王台区	滨河路东段南侧	开封货运站 2 号门 7 号线货场	中国河南省开封市开封市市辖区 G220(东郑线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：大面积物料未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日