

附件

廊坊市永清县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-876	6 月 12 日	廊坊市	永清县	永清县 城内	港悦金督悦园 施工工地	中国河北省廊 坊市永清县会 昌街 22	建筑工地未落 实“六个百分 百”要求	现场检查时发现，该工地正 在作业，堆放物料未做到 100%覆盖。	严格落实“六个百分之百” 要求，加强工地扬尘控制。	6 月 30 日
HB-01-877	6 月 14 日	廊坊市	永清县	县城内	德丰海棠园 工地	中国河北省廊 坊市永清县武 隆南路 13	建筑工地未落 实“六个百分 百”要求	现场检查时发现，工人正在 苫盖工地内裸露土地，未实 现 100%覆盖。两个车辆出入 口，只有安装一套车辆清洗 装置。	严格落实“六个百分之百” 要求，加强工地扬尘控制。	6 月 30 日
HB-01-878	6 月 14 日	廊坊市	永清县	工业园区 台子庄村	永清县工业园 区盛利建材经 销处	中国河北省廊 坊市永清县百 合路	物料堆场未落 实扬尘治理 措施	现场检查时发现，露天堆放 大量砂石，未采取有效防治 扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物 料入棚入仓或建设挡风抑 尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。	7 月 5 日
HB-01-879	6 月 14 日	廊坊市	永清县	县城内	东胜紫晶翡丽 工地	中国河北省廊 坊市永清县菜 留线	建筑工地未落 实“六个百分 百”要求	现场检查时发现，该工地正 在作业，未安装围挡，无车 辆冲洗设施。	严格落实“六个百分之百” 要求，加强工地扬尘控制。	6 月 30 日