

附件

聊城市冠县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-01-357	6月24日	聊城市	冠县	县经济开发区、崇文街道办事处	武训大道施工工地	中国山东省聊城市冠县S260(武训大道)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	道路施工工地苫盖不全面，未进行严密围挡，进出口渣土泼洒严重，未落实洒水抑尘措施，扬尘明显。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日