

附件

濮阳市清丰县督办问题清单

| 序号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇  | 污染源名称      | 污染源地址              | 问题类型                 | 存在问题                          | 整改要求                                                      | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|-----|------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| HN-01-352 | 6月16日 | 濮阳市 | 清丰县 | 高堡乡 | 后范村路口无名加油站 | 河南省濮阳市清丰县          | 建筑工地未落实“六个百分百”要求     | 现场检查时未施工。现场物料未苫盖，地方未硬化，有扬尘影响。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。                                  | 6月30日 |
| HN-01-353 | 6月18日 | 濮阳市 | 清丰县 | 双庙乡 | 清丰极限运动基地项目 | 中国河南省濮阳市清丰县双庙乡单拐村  | 建筑工地未落实“六个百分百”要求     | 施工工地大量区域未硬化，裸土面积较大。           | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。                                  | 6月30日 |
| HN-01-354 | 6月19日 | 濮阳市 | 清丰县 | 巩营乡 | 晨光综合预制厂    | 中国河南省濮阳市南乐县千口镇赵庄村南 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 现场检查时停产，设备未拆除，原料未清理，存在复产可能。   | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 7月15日 |

| 序号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇  | 污染源名称        | 污染源地址               | 问题类型      | 存在问题                       | 整改要求                                                  | 完成时限 |
|-----------|-------|-----|-----|-----|--------------|---------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| HN-01-355 | 6月19日 | 濮阳市 | 清丰县 | 高堡乡 | 濮阳方圆混凝土有限公司  | 河南省濮阳市高堡乡           | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时正在生产。料场未完全覆盖，有扬尘影响。   | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月5日 |
| HN-01-356 | 6月20日 | 濮阳市 | 清丰县 | 双庙乡 | 西南庄煤矸石砖厂     | 河南省濮阳市清丰县双庙乡双庙村     | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时停产，堆场裸露无覆盖，有扬尘影响。     | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月5日 |
| HN-01-357 | 6月20日 | 濮阳市 | 清丰县 | 双庙乡 | 清丰县金鑫煤矸石砖厂   | 中国河南省濮阳市清丰县双庙乡大翟湾村北 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时停产，原料堆场裸露无覆盖，有扬尘影响。   | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月5日 |
| HN-01-358 | 6月21日 | 濮阳市 | 清丰县 | 仙庄镇 | 清丰县仙庄镇无名砂石料点 | 中国河南省濮阳市清丰县仙庄镇      | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时停产。砂石料露天堆放，料场未硬化，无围挡。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月5日 |