

附件

濮阳工业园区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-330	6月13日	濮阳市	工业园区	濮阳工业园区黄河路东段许信路与河寨路交叉口	河南龙都石油化工有限公司	濮阳工业园区黄河路东段许信路与河寨路交叉口	治污设施不正常运行	现场检查时正在生产，导热油炉排气筒和加热炉排气筒冒黑烟。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-01-331	6月14日	濮阳市	工业园区	黄河路与经八路交叉口久盛产业园	河南汇科新材料科技有限公司	中国河南省濮阳市华龙区黄河路与经八路交叉口久盛产业园	未落实VOCs整治要求	现场检查时正在生产。挤压工序未安装集气罩+活性炭吸附装置。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HN-01-332	6月19日	濮阳市	工业园区	工业园区吴拐村北	濮阳市宏达新型建材有限公司	中国河南省濮阳市工业园区吴拐村北	工业粉尘无组织排放	现场检查时停产。厂区西侧大量原料未完全覆盖，有扬尘影响，厂区内大量积尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日