

附件

## 濮阳市华龙区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-01-333	6月24日	濮阳市	华龙区	产业集聚区	濮阳海派工艺品有限公司	河南省濮阳市华龙区濮台路黄城	未落实VOCs整治要求	现场检查时正在生产。底漆喷漆房、面漆喷漆房未密闭，存在有机废气散排，UV打磨工序除尘设施不规范，未设置排气筒。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日