

附件

石家庄晋州市督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-046	6月11日	石家庄市	晋州市	营里镇	石家庄奇美达橡塑材料制品有限公司	河北省石家庄市晋州市X058(回新线)	未安装治污设施	现场检查时未生产,存在如下问题:1.该厂废气处理设施安装不到位,废气吸收口偏离;2.该厂西南方向的橡胶制品(木门密封条)车间未配套有机废气处理设施,油漆气味较重。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日
HB-01-047	6月12日	石家庄市	晋州市	东卓宿镇	晋州市昊扬橡胶有限公司	河北省石家庄市晋州市	工业粉尘无组织排放	现场检查时在生产,破碎至筛选工艺未采取有效污染防治措施,厂区内无组织污染较严重,地面粉尘较多。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-048	6月12日	石家庄市	晋州市	小樵镇	晋州市邦立管件加工厂	河北省石家庄市晋州市	未安装治污设施	现场检查时正在生产,该厂建有浸漆、烘干工艺,未建有废气处理设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日
HB-01-049	6月12日	石家庄市	晋州市	经济开发区	晋州市朝正橡胶有限公司	河北省石家庄市晋州市	未落实VOCs整治要求	现场检查时该企业刚刚停工,现场检查时厂区内恶臭较重,车间密闭措施不完善,环评中涉及原料芳烃油,现场所见为黑色粉、块状固体,与芳烃油特性不符。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-050	6月14日	石家庄市	晋州市	武邱工业区	石家庄铸福铸件厂	河北省石家庄市晋州市S392(衡井线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业已停产,场地内有大量固体废弃物露天堆放,未采取有效污染防治措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-051	6月14日	石家庄市	晋州市	循环工业区	石家庄合汇化工有限公司	河北省石家庄市晋州市	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该公司正在生产,三乙烯二胺生产项目,胺类物质和氨气无组织排放,二期羧甲基项目污水池密封较差,废气无组织排放,羧甲基项目混合车间废气收集罩已拆除,且旁边装有排风扇。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-052	6月15日	石家庄市	晋州市	晋州镇	晋州市喜志铁制品加工厂	河北省石家庄市晋州市Y252	治污设施不正常运行	现场检查时,该公司正在生产,中频炉未使用,浇铸车间集气罩上积有大量灰尘,长时间闲置。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日
HB-01-053	6月15日	石家庄市	晋州市	晋州镇	晋州市宏夏涂料厂	河北省石家庄市晋州市	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该厂未生产,自去年10月31日通过验收以来,除尘器运行至今,但集尘斗内无粉尘。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-054	6月16日	石家庄市	晋州市	周家庄乡	河北鸿升工艺品有限公司	河北省石家庄市晋州市跃进街	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时,该厂正在生产,电镀车间酸雾废气收集不规范,无组织排放;电镀废水仅调节pH,无铜离子处理工艺;所用“石灰”无碱性;废水排放不规范,现场仅见一水泵。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-055	6月18日	石家庄市	晋州市	东卓宿镇	河北德普涂料有限公司	河北省石家庄市晋州市X003	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该公司正在生产，未能提交2018年6月1日之前的危废台帐记录，处理设施内的活性炭也未更换，车间内装有多个排气扇，溶剂罐跑冒滴漏产生的废气未能有效收集。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-056	6月18日	石家庄市	晋州市	东卓宿镇	石家庄强海涂料有限公司	河北省石家庄市晋州市	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该公司未生产，原料混配工序无有效处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-057	6月18日	石家庄市	晋州市	小樵镇	晋州市吉象新能源有限公司	河北省石家庄市晋州市	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司正在生产，存在问题：玉米芯投料、输送等环节无收尘设施，糠醛渣输送过程中无组织粉尘排放较多。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-058	6月19日	石家庄市	晋州市	晋州镇	世纪金街项目1#、2#、4#及沿街商业	河北省石家庄市晋州市	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该项目正在施工，1#楼下堆料未完全覆盖，1#楼下路面未洒水抑尘，扬尘明显。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-059	6月19日	石家庄市	晋州市	晋州镇	晋州市众汇预拌混凝土有限公司	河北省石家庄市晋州市X004	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该公司未生产，厂区内的回收灰渣露天堆放，地面扬尘较多，未采取有效污染防治措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-060	6月19日	石家庄市	晋州市	经济开发区	石油小区东侧无名煤矸石堆场	河北省石家庄市晋州市Y251	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该堆场未完全苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-061	6月19日	石家庄市	晋州市	晋州镇	晋州市第七小学	河北省石家庄市晋州市东环路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该项目正在施工，地面道路未全部硬化，未洒水防尘，部分料场未覆盖，扬尘明显。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-062	6月20日	石家庄市	晋州市	经济开发区	晋州市旺尔兴建材厂	河北省石家庄市晋州市	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司未生产，但生产痕迹明显，多台设备存有余温，干燥车间温控表显示59度，尚未通过验收，未取得排污许可证，车间无组织排放严重，地面积尘较多。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-063	6月20日	石家庄市	晋州市	晋州镇	华尔国际城项目	河北省石家庄市晋州市财源路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该项目正在施工，工地内部场地积尘严重，无洒水抑尘措施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-064	6月20日	石家庄市	晋州市	经济开发区	河北博伦特药业有限公司	河北省石家庄市晋州市X003	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司1#车间正在生产，其余车间基本处于停产状态，1#车间废气洗涤塔喷淋设施未运行。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-065	6月21日	石家庄市	晋州市	东里庄镇	晋州市领先线材厂	河北省石家庄市晋州市X004	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该厂未生产,该厂地面粉尘堆积较多。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-066	6月21日	石家庄市	晋州市	东里庄镇	晋州市德信金属线材有限公司	河北省石家庄市晋州市	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该公司正在生产,共有26个生产车间,现场抽查1#、3#、7#、12#、16#等多个车间,车间内粉尘较多,无废气收集设施;电镀工序产生的废气无收集处理设施,废气无组织排放。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-067	6月21日	石家庄市	晋州市	东里庄镇	晋州市天诚金属制品厂	河北省石家庄市晋州市	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该公司正在生产,酸洗工序有部分集气罩密封不严,拔丝车间粉尘较多。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-068	6月21日	石家庄市	晋州市	东里庄镇	晋州市光雅金属制品有限公司	河北省石家庄市晋州市	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该公司正在生产,拔丝车间内的粉尘仍然较多,酸洗工序部分集气罩封闭不严,热镀锌工序部分烟气外排。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-069	6月22日	石家庄市	晋州市	桃园镇	晋州市鑫隆包装制品有限公司	河北省石家庄市晋州市Y251	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该公司未生产,粉尘收集装置仅有一简易布袋,uv光解设备前无除尘设备,影响voc处理设施的工作效率。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-070	6月22日	石家庄市	晋州市	桃园镇	晋州市永旺纱线厂	河北省石家庄市晋州市	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该厂未生产,使用天然气锅炉,该厂车间内粉尘堆积比较严重。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-071	6月22日	石家庄市	晋州市	桃园镇	晋州市旭康纺织厂	河北省石家庄市晋州市	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该公司正在生产,使用天然气,但该公司车间粉尘堆积比较严重。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-072	6月22日	石家庄市	晋州市	桃园镇	晋州市曦佳布业有限公司	河北省石家庄市晋州市	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该公司正在生产,使用天然气锅炉,车间内无组织粉尘堆积较为严重。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-073	6月22日	石家庄市	晋州市	营里镇	石家庄奥通电缆有限公司	河北省石家庄市晋州市X058(回新线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该公司未生产,该公司连轴车间(北)末端出口处无废气收集设施,废气处理设施除尘效果不佳,生产车间内积尘较严重。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-074	6月23日	石家庄市	晋州市	马于镇	晋州市兴业阀门厂	河北省石家庄市晋州市富强路	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该厂未生产,中频炉未使用,电炉废气处理设施新增一台布袋除尘器,该除尘器破损、布袋脱落,废气未高空排放。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-075	6月23日	石家庄市	晋州市	马于镇	晋州市运荣阀门厂	河北省石家庄市晋州市	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该厂正在生产,中频炉未使用,使用原料与环评不符,浇筑车间集气罩不正常使用。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-076	6月24日	石家庄市	晋州市	经济开发区	晋州市科运纺织有限公司	河北省石家庄市晋州市S039	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司正在生产，多个车间粉尘直接通过排气扇和窗户排至车间外，该公司未按环评要求安装布袋除尘器，粉尘通过沉降室排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日
HB-01-077	6月24日	石家庄市	晋州市	经济开发区	晋州市晨远纺织有限公司	河北省石家庄市晋州市	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司正在生产，该公司车间内絮状粉尘收集后通过管道直接外排至车间外，无除尘设施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日