

附件

石家庄市桥西区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-168	6月13日	石家庄市	桥西区	东里街道办事处	利合汽修厂	河北省石家庄市桥西区槐安西路69号	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该汽修厂与旁边学校仅15米左右,有喷漆房,检查时未喷漆,但有喷漆过的痕迹,喷漆房未建设配套VOCs污染防治设施,现场无法提供环保审批手续。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-169	6月13日	石家庄市	桥西区	东里街道办事处	石家庄市文教印刷厂	河北省石家庄市桥西区支农路20号	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该企业油墨印刷车间有一台印刷机正在生产,配套建设的VOCs污染防治设施只开了一级净化区,二级和三级净化区未开启,未按照VOCs治理工程操作规程使用设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-170	6月13日	石家庄市	桥西区	东里街道办事处	石家庄市环祥环保设备厂属废弃工地	河北省石家庄市桥西区支农路5号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该废弃工地属企业改制过程中遗留的废弃工地,现场遗留的沙堆,原覆盖物已破损,目前基本无覆盖,紧邻学校。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	6月30日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-171	6月13日	石家庄市	桥西区	苑东街道办事处	石家庄凯嘉预拌混凝土有限公司	河北省石家庄市桥西区谈庄路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业在生产，存在问题： 1. 厂区南面砂浆车间未生产，大门敞开，其内砂石未做覆盖，车间内地面尘土较厚，且未及时洒水抑尘，起风后引起扬尘；2. 厂区入口及内部空地上尘土较厚，未及时洒水抑尘，车辆经过或起风时扬尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-172	6月13日	石家庄市	桥西区	东里街道办事处	桥西区风行汽车维修服务中心	河北省石家庄市桥西区支农路19号	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业喷漆房未生产，喷漆房离附近小区仅30米，喷漆房内有生产过的痕迹，且未按照环评要求建设配套的活性炭吸附装置。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-173	6月13日	石家庄市	桥西区	苑东街道办事处	桥西区润东汽车维修服务中心	河北省石家庄市桥西区谈庄路	未落实VOCs整治要求	现场检查时，企业在生产，喷漆房内有车辆正准备喷漆，经查UV灯管装置长期未投用，该企业已开始经营两年多，但一直未办理环保审批手续，VOCs污染防治设施是于2017年10月安装的。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-174	6月13日	石家庄市	桥西区	振头街道办事处	石家庄市祥捷彩印有限公司	河北省石家庄市桥西区石铜路35号	未落实VOCs整治要求	现场检查时企业在生产，印刷机工作正常，配套建设的VOCs污染防治设施风机在运行，但UV光氧催化设施未开启，内部灯管均未亮起，印刷废气未经处理直接排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-175	6月19日	石家庄市	桥西区	汇通街道办事处	留村城中村改造回迁区C1区幼儿园项目	中国河北省石家庄市桥西区留村街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该建筑工地正常施工，车辆出入口无冲洗设备，出入口沙土沉积，车辆进出尘土飞扬。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-176	6月19日	石家庄市	桥西区	汇通街道办事处	虎杰建筑起重机械有限公司租用厂区内燃煤锅炉	石家庄市虎杰建筑起重机械有限公司租用厂区内	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现一个0.2蒸吨锅炉，处于停用状态，供气管道和烟道均未采取物理切割，无废气治理设施。	严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。	6月30日
HB-01-177	6月19日	石家庄市	桥西区	汇通街道办事处	留村家园东侧人行道工程	中国河北省石家庄市桥西区德高路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该建筑工地正在施工，未湿法作业，物料露天堆放未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-178	6月19日	石家庄市	桥西区	汇通街道办事处	留村城中村改造回迁区(7#-10#)	中国河北省石家庄市桥西区德高街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该建筑工地正在作业，建筑渣土裸露未苫盖，施工时未湿法作业，雾炮机停用。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-179	6月19日	石家庄市	桥西区	汇通街道办事处	保障房南和苑留村西街道路工程一标段	中国河北省石家庄市桥西区留村西街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该建筑工地正常施工，施工时未湿式作业。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-180	6月19日	石家庄市	桥西区	新石街道办事处	石家庄明洁布草洗涤厂	中国河北省石家庄市桥西区南二环西路8	未安装治污设施	现场检查时正在生产，存在问题：1. 蒸汽锅炉正常作业，使用燃料油作为燃料，无废气治理设施，废气通过烟囱直排环境，现场冒出滚滚黑烟，无环保手续。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-181	6月19日	石家庄市	桥西区	新石街道办事处	中华大街南延（南二环-南三环）道路工程施工1标段	河北省石家庄市桥西区清水街1号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时该工地正在施工，部分建筑渣土未覆盖，未采取湿法作业。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-182	6月20日	石家庄市	桥西区	红旗街道办事处	红旗大街周宾沙子水泥销售部	中国河北省石家庄市桥西区红旗大街619	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该销售部有分装机一台，正在分装作业，筛选机一台未作业，分装机、筛选机无喷淋设施，无污染防治措施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-183	6月20日	石家庄市	桥西区	新石街道办事处	石家庄市光华畜牧业发展有限公司大门西侧建筑工地	河北省石家庄市桥西区滨河街419号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时未施工，整片场地无围挡，场内堆放的沙土石灰物料未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-184	6月20日	石家庄市	桥西区	宫北路	石家庄康隆热收缩膜厂	中国河北省石家庄市桥西区宫北路2号	未落实VOCs整治要求	现场检查时，挤出机一台正在生产，挤出工序无废气收集治理设施，仅用排风扇引出，有机废气未经收集处理，无组织排放，车间外气味明显。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-187	6月20日	石家庄市	桥西区	红旗街道办事处	原石家庄冠飞商贸有限公司建筑工地	中国河北省石家庄市桥西区良东北街37号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该建筑工地正在施工，施工时未湿法作业，物料未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-188	6月20日	石家庄市	桥西区	红旗街道办事处	强盛汽修钣金喷漆	中国河北省石家庄市桥西区汇锦路	未落实VOCs整治要求	现场检查时，喷漆房未喷漆作业，但有近期喷漆痕迹，喷漆房未安装治污设施，喷漆废气未经处理直排环境。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-189	6月20日	石家庄市	桥西区	红旗街道办事处	桥西区正阳汽车维修店	中国河北省石家庄市桥西区石铜路辅路	未落实VOCs整治要求	现场检查时未喷漆作业，但喷漆房内有较重油漆气味，有刚使用过的油漆桶和溶剂，但喷漆房未安装治污设施，油漆废气未经处理直排环境，无环保手续。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-190	6月20日	石家庄市	桥西区	红旗街道办事处	帅捷汽车养护中心	中国河北省石家庄市桥西区石铜路	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该汽车养护中心未喷漆，但喷漆房内有喷漆痕迹，有油漆气味，喷漆房未安装治污设施，喷漆废气未经处理直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-191	6月20日	石家庄市	桥西区	红旗街道办事处	桥西区丰河苑汽车修理服务中心	中国河北省石家庄市桥西区石铜路和与汇锦路交口东行100米路北院内	未落实VOCs整治要求	现场检查时，喷漆房内有车，刚完成喷漆作业，喷漆房内油漆气味明显，喷漆房未安装治污设施，喷漆废气未经处理通过排气筒直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-192	6月20日	石家庄市	桥西区	红旗街道办事处	小脚丫汽车快修养护中心	中国河北省石家庄市桥西区友谊南大街	未落实VOCs整治要求	现场检查时，未喷漆作业，但有刚使用过的油漆桶和溶剂，喷漆房有明显油漆气味，但喷漆房未安装废气治理设施，喷漆废气未处理通过排气筒直接外排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-193	6月20日	石家庄市	桥西区	红旗街道办事处	桥西区零点汽车维修服务中心	中国河北省石家庄市桥西区友谊南大街	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该汽车维修中心刚完成喷漆作业,喷漆房内油漆气味明显,喷漆房无废气收集处理设施,油漆废气未经处理通过排气筒直接外排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-194	6月20日	石家庄市	桥西区	红旗街道办事处	河北仙客来园艺技术有限公司	河北省石家庄市桥西区红旗大街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,该企业建有2台燃煤锅炉,未运行,但门口堆着一堆煤炭,锅炉均为0.1蒸吨锅炉。	严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。	6月30日
HB-01-195	6月21日	石家庄市	桥西区	苑东街道办事处	河北强源建筑安装工程有限公司	中国河北省石家庄市桥西区金河街58号	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时,企业停产,电焊工序未按提升整治要求,配备焊烟处理器。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-196	6月21日	石家庄市	桥西区	苑东街道办事处	林山金属制品加工厂	河北省石家庄市桥西区苑东街道	工业粉尘无组织排放	现场检查时,东侧焊接操作房正在进行焊接作业,存在的问题:仅在焊接工位上方用管道打孔收集烟气,未安装集气罩,且焊接操作房门打开,焊接烟气收集率低。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-197	6月21日	石家庄市	桥西区	留营街道办事处	石家庄市环城生物化工厂	中国河北省石家庄市桥西区西二环路辅路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该化工厂已停产，一台2吨燃煤锅炉已停用，但锅炉烟道和蒸汽管道未拆除，锅炉具备恢复使用能力。	严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。	6月30日
HB-01-199	6月21日	石家庄市	桥西区	留营街道办事处	渣土运输车（冀A388ZT）	中国河北省石家庄市桥西区	渣土车覆盖不完全	车牌号冀A388ZT渣土车覆盖不完全。	依法查处，加大检查力度。	7月5日
HB-01-200	6月21日	石家庄市	桥西区	留营街道办事处	河北四建混凝土分公司旁无名钢架油漆加工点	中国河北省石家庄市桥西区	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该钢架加工点正在作业，现场刚完成露天喷漆，地面油漆痕迹明显，周边油漆气味刺鼻，喷漆工序无废气治理设施，喷漆废气未经收集处理无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-201	6月21日	石家庄市	桥西区	留营街道办事处	幸福城项目	中国河北省石家庄市桥西区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该建筑工地正在施工，施工时未湿法作业，渣土未覆盖，车辆进出未冲洗，无冲洗设备。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-202	6月21日	石家庄市	桥西区	留营街道办事处	石家庄石换热环保有限公司	中国河北省石家庄市桥西区	工业粉尘无组织排放	现场检查时，还该公司焊接和打磨工序正常作业，存在问题：1.部分焊接和打磨工序未规范使用焊烟治理设备，地面金属粉尘沉积。2.焊接烟尘未做到完全收集。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-203	6月21日	石家庄市	桥西区	留营街道办事处	胜通汽修停车场建筑工地	河北省石家庄市桥西区石鹿南桥	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时未施工，工地现场堆放的砂土未覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-204	6月23日	石家庄市	桥西区	苑东街道办事处	晴瑞汽车维修	中国河北省石家庄市桥西区西二环路辅路（冀源汽配城内）	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该汽修厂喷漆房未喷漆作业，但有近期喷漆痕迹，喷漆房内有明显油漆气味，但喷漆房未安装治污设施，喷漆废气未经处理直排环境。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-205	6月23日	石家庄市	桥西区	振头街道办事处	漆彩车饰	中国河北省石家庄市桥西区西二环路辅路（冀源汽配城内）	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该汽修厂刚完成喷漆作业，喷漆房门敞开，但喷漆房未安装治污设施，喷漆废气未经处理直排环境。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-206	6月23日	石家庄市	桥西区	苑东街道办事处	汇达车行	中国河北省石家庄市桥西区西二环路辅路（冀源汽配城内）	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该汽修厂喷漆房未喷漆，但有近期喷漆痕迹，但喷漆房未安装废气治理设施，喷漆废气未经处理直排环境。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-207	6月23日	石家庄市	桥西区	振头街道办事处	石家庄市卓信汽车修理厂	中国河北省石家庄市桥西区石铜路1号	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该汽修厂喷漆房未喷漆，但有近期喷漆痕迹，但喷漆房未安装废气治理设施，喷漆废气未经处理直排环境。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-208	6月23日	石家庄市	桥西区	振头街道办事处	桥西区运达汽修中心	中国河北省石家庄市桥西区石铜路	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该汽修中心未喷漆，但有近期喷漆痕迹，喷漆房内有刺鼻油漆气味，但喷漆房未安装废气治理设施，喷漆废气未经处理直排环境。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-209	6月23日	石家庄市	桥西区	振头街道办事处	石家庄豪瑞汽车维修服务有限公司桥西分公司	河北省石家庄市桥西区南二环西路辅路	未落实VOCs整治要求	现场检查时喷漆房正在喷漆作业，喷漆房大门敞开，喷漆工正在进行喷漆，车间外有明显油漆味道，喷漆房未安装治污设施，喷漆废气未经处理直排环境。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-210	6月23日	石家庄市	桥西区	振头街道办事处	石家庄市龙腾汽修厂	中国河北省石家庄市桥西区石铜路	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该汽修厂喷漆房未喷漆作业，但喷漆溶剂有近期使用痕迹，喷漆房内气味刺鼻，喷漆工序未安装治污设施，喷漆废气未经处理直排环境。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-211	6月23日	石家庄市	桥西区	振头街道办事处	河北达科制药装备有限公司	中国河北省石家庄市桥西区石铜路389号	工业粉尘无组织排放	现场检查时，打磨工序正常作业，存在问题：打磨工序无废气治理设施，打磨粉尘无组织排放，车间地面沉积大量金属粉尘。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-212	6月23日	石家庄市	桥西区	振头街道办事处	石家庄市达瑞汽车维修厂	中国河北省石家庄市桥西区玉村南路冀源汽配城内	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该汽修厂未喷漆,但有近期喷漆痕迹,喷漆房未安装治污设施,喷漆废气未经处理直排环境。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-213	6月23日	石家庄市	桥西区	振头街道办事处	兄弟钣金喷漆	河北省石家庄市桥西区玉村南路冀源汽配城	未落实VOCs整治要求	现场检查时该喷漆房有近期喷漆的痕迹,喷漆房未安装废气处理设施,喷漆废气未经处理,直接排放至外环境。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-214	6月23日	石家庄市	桥西区	振头街道办事处	江苏小孟钣金喷漆	中国河北省石家庄市桥西区南二环西路冀源汽配城4排A座9号	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该汽修厂未喷漆作业,但有近期喷漆痕迹,喷漆房未安装治污设施,喷漆废气未经处理直排环境。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-215	6月23日	石家庄市	桥西区	振头街道办事处	锦兴汽配	河北省石家庄市桥西区西二环南路辅路	未落实VOCs整治要求	该喷漆房有近期从事喷漆作业的迹象,喷漆房未安装废气治理设施,喷漆废气未经处理直排环境	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-216	6月23日	石家庄市	桥西区	振头街道办事处	诚顺快速钣金喷漆	中国河北省石家庄市桥西区西二环南路23号冀源汽配城内3排A座8号	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该汽修厂未喷漆,但有近期喷漆痕迹,喷漆房内油漆气味明显,喷漆房未安装治污,喷漆废气未经处理直排环境。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-217	6月23日	石家庄市	桥西区	振头街道办事处	众帮汽车维修服务中心	中国河北省石家庄市桥西区西二环南路23号冀源汽配城3A-12号	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该汽修厂刚喷完油漆,喷漆房敞开,喷漆房未安装治污设施,喷漆废气未经处理直排环境。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-218	6月23日	石家庄市	桥西区	苑东街道办事处	翔昊汽修	河北省石家庄市桥西区西二环南路冀源汽配城A区南排1号	未落实VOCs整治要求	现场检查时,喷漆房刚完成喷漆作业,房内有明显油漆气味,该喷漆房未安装废气治理设施,喷漆废气未经处理直排外环境。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日