

附件

石家庄市赞皇县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-340	6月11日	石家庄市	赞皇县	西龙门乡	赞皇腾宇陶瓷制品有限公司	赞皇县西龙门乡榆底村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时企业正在生产,根据企业环评要求,企业内食堂燃料为液化石油气,检查时食堂正在烧煤,无处理设施。	严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。	6月30日
HB-01-341	6月11日	石家庄市	赞皇县	西龙门乡	赞皇县汇槐建材有限公司	赞皇县西龙门乡东龙门村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产,但是正在进行卸运,现场地面未硬化,现场物料均未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-342	6月11日	石家庄市	赞皇县	邢郭镇	赞皇县昌盛石料加工厂	赞皇县邢郭镇王家洞村	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查时企业未生产,物料未采取有效防扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-343	6月11日	石家庄市	赞皇县	邢郭镇	赞皇县科源石灰厂	赞皇县邢郭镇水洼村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时企业未生产，车间外石灰和石头物料均未苫盖，未采取有效防扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-344	6月12日	石家庄市	赞皇县	土门乡	田彦斌采砂场旁边空地	赞皇县土门乡千根村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场堆放有大量煤渣，未苫盖，地面未硬化	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-345	6月12日	石家庄市	赞皇县	土门乡	张瑞英扶梯加工厂	赞皇县土门乡土门村	新发现清单外“散乱污”	现场检查时企业在生产，主要进行手工扶梯生产，主要工艺为打磨和手工刷漆，主要用料为油漆和稀释剂，现场无废气处理设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-346	6月13日	石家庄市	赞皇县	阳泽乡	赞皇县吉昌矿业有限公司	赞皇县阳泽乡孟家庄村	工业粉尘无组织排放	现场检查时企业未生产，粉碎工序未安装治污设施，粉尘处理设施未设置排放口。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-347	6月13日	石家庄市	赞皇县	阳泽乡孟家庄村	赞皇县马永福彩砂厂	赞皇县阳泽乡孟家庄村	工业粉尘无组织排放	现场检查时未生产，破碎工序未安装粉尘收集设施，粉尘处理设施排放口不规范，除尘彩砂粉露天堆放，现场有部分扬散。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理；易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-348	6月14日	石家庄市	赞皇县	五马山工业园区	河北海创建材有限公司	赞皇县五马山工业园区一号路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，散煤露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-349	6月15日	石家庄市	赞皇县	赞皇镇	硕泰彩钢厂旁工地	赞皇县赞皇镇南环路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场大量土方未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-350	6月15日	石家庄市	赞皇县	许亭乡	河北开朗家具用品有限公司	赞皇县许亭乡都户村	未落实VOCs整治要求	现场检查时正在生产，喷漆车间未作业，但两个喷漆台未建有废气处理设备。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-351	6月15日	石家庄市	赞皇县	许亭乡	许亭乡无名选煤厂	赞皇县许亭乡许亭村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-352	6月16日	石家庄市	赞皇县	南清河县	郭万井村石子厂空地	赞皇县南清河县郭万井村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-353	6月16日	石家庄市	赞皇县	南清河县	赞皇县冯家村	赞皇县南清河县冯家村	露天焚烧	现场露天焚烧秸秆。	加大检查力度和检查频次，采取有效措施，杜绝露天焚烧现象发生。	7月5日
HB-01-354	6月16日	石家庄市	赞皇县	土门乡	千根建材厂旁露天空地	赞皇县土门乡千根村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-355	6月17日	石家庄市	赞皇县	院头镇	赞皇县交通局公路站	赞皇县院头镇老实会村	未落实VOCs整治要求	现场正在露天作业，有手工刷漆工序，无废气防治设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-356	6月17日	石家庄市	赞皇县	赞皇镇	新开街132号昌顺旅社	赞皇县赞皇镇新开街132号	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，有1台0.3吨燃煤锅炉未拆除。	严格按方案要求完成锅炉淘汰或改造任务。	6月30日
HB-01-357	6月18日	石家庄市	赞皇县	西龙门乡	赞皇县榆底村谷少蒲小化工厂旁	赞皇县西龙门乡榆底村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	6月30日
HB-01-358	6月18日	石家庄市	赞皇县	西龙门乡	榆底村润德陶瓷南侧	赞皇县西龙门乡榆底村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，窑炉废料和水泥粉料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-359	6月19日	石家庄市	赞皇县	西阳泽乡	佳合木业有限公司	赞皇县西阳泽乡东阳泽村	未落实VOCs整治要求	现场检查时，企业正在生产，现场未按照环评要求安装活性炭净化装置。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-360	6月19日	石家庄市	赞皇县	南邢郭镇	渣土运输车（冀A90170）	赞皇县南邢郭乡西王俄村	渣土车覆盖不完全	车牌号冀A90170渣土车覆盖不完全。	依法查处，加大检查力度。	7月5日
HB-01-361	6月19日	石家庄市	赞皇县	赞皇镇	赞皇县许宝方洗砂厂	赞皇县赞皇镇西高村	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时未生产，现场电已接回，设备有使用能力，焊接设备有使用痕迹，现场堆放大量物料，均未苫盖。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-362	6月19日	石家庄市	赞皇县	赞皇镇	大堡住宅区	赞皇县赞皇镇	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场正在施工，未采取湿法作业。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-363	6月19日	石家庄市	赞皇县	赞皇镇	赞皇县奥林春天小区	赞皇县太行西路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场工地未施工，渣土未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-364	6月20日	石家庄市	赞皇县	许亭乡	许亭乡都户村无名煤堆场	赞皇县许亭乡都户村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,煤炭和煤渣露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-365	6月20日	石家庄市	赞皇县	许亭乡	赞皇县许亭乡都户村槐河边无名料场	赞皇县许亭乡都户村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,物料露天堆放,装运车辆未苫盖,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-366	6月21日	石家庄市	赞皇县	许亭乡	赞皇县许亭乡田村石子厂	赞皇县许亭乡田村村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	6月30日
HB-01-367	6月21日	石家庄市	赞皇县	南邢郭镇	金诺钙业旁空地	赞皇县南邢郭乡东王俄村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	6月30日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	整改时限
HB-01-368	6月23日	石家庄市	赞皇县	赞皇镇	公园名墅	赞皇县赞皇镇东环路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场未施工，工地出入口未硬化，渣土未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日