

附件

## 石家庄市赵县督办问题清单

| 序号        | 检查时间  | 城市   | 县区 | 乡镇   | 污染源名称           | 污染源地址           | 问题类型          | 存在问题   | 整改要求  | 整改时限  |
|-----------|-------|------|----|------|-----------------|-----------------|---------------|--|---|-------|
| HB-01-407 | 6月16日 | 石家庄市 | 赵县 | 新寨店镇 | 石家庄中兴机械制造股份有限公司 | 河北省石家庄市赵县新寨店工业区 | 治污设施不正常运行     | 现场检查时，该公司正在生产，电泳车间室内的废气收集配套的抽风机未开启。                                | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。                                | 7月15日 |
| HB-01-408 | 6月19日 | 石家庄市 | 赵县 | 高村乡  | 东大章村砂场          | 中国河北省石家庄市赵县     | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该砂场未作业，筛选工序无治污设施，物料露天堆放。                                     | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月5日  |
| HB-01-409 | 6月19日 | 石家庄市 | 赵县 | 高村乡  | 河北九州机械制造有限责任公司  | 河北省石家庄市赵县高村工业区  | 未安装治污设施       | 现场检查时，该单位机械加工车间正常生产，喷塑车间未生产，挂具的退塑工序（该工序未经审评）采用气焊退塑，未建成相应的大气污染防治设施。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。                                | 7月15日 |

| 序号        | 检查时间  | 城市   | 县区 | 乡镇    | 污染源名称          | 污染源地址             | 问题类型        | 存在问题   | 整改要求  | 整改时限  |
|-----------|-------|------|----|-------|----------------|-------------------|-------------|--|---|-------|
| HB-01-410 | 6月20日 | 石家庄市 | 赵县 | 王西章乡  | 河北国利型煤有限公司     | 河北省石家庄市赵县王西章乡工业园区 | 未安装治污设施     | 现场检查时未生产，破碎、组装等工序均配套建成相应的粉尘收集处理装置，但搅拌机未按照环评要求落实密闭的治污措施，煤场未按照环评要求落实密闭的治污措施。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。                                    | 7月15日 |
| HB-01-411 | 6月21日 | 石家庄市 | 赵县 | 前大章乡  | 赵县妙禅工艺品有限公司    | 河北省石家庄市赵县前大章乡四德村  | 工业粉尘无组织排放   | 现场检查时正在生产，拉圆工艺未配套粉尘收集装置，呈无组织排放。  | 安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。                      | 7月5日  |
| HB-01-412 | 6月21日 | 石家庄市 | 赵县 | 韩村镇赵村 | 文坡个体加工点        | 中国河北省石家庄市赵县果王线    | 新发现清单外“散乱污” | 检查时现场正在进行门窗等金属件的喷漆作业，无营业执照和环评手续，现场无废气处理设施。                                 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 7月15日 |
| HB-01-413 | 6月21日 | 石家庄市 | 赵县 | 韩村镇   | 河北征程涂料有限责任公司   | 河北省石家庄市赵县韩村镇韩村    | 工业粉尘无组织排放   | 现场检查时，水性涂料生产项目正在生产，粉料投加、混合等工序未建成相应的大气污染防治设施。                               | 安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。                      | 7月5日  |
| HB-01-414 | 6月22日 | 石家庄市 | 赵县 | 南柏舍镇  | 渣土运输车（冀AHA238） | 中国河北省石家庄市赵县       | 渣土车覆盖不完全    | 车牌号冀AHA238渣土车覆盖不完全。  | 依法查处，加大检查力度。  | 7月5日  |

| 序号        | 检查时间  | 城市   | 县区 | 乡镇   | 污染源名称          | 污染源地址           | 问题类型          | 存在问题  | 整改要求  | 整改时限  |
|-----------|-------|------|----|------|----------------|-----------------|---------------|---|---|-------|
| HB-01-415 | 6月23日 | 石家庄市 | 赵县 | 谢庄乡  | 河北中煌混凝土有限公司    | 河北省石家庄市赵县谢庄乡田庄村 | 工业粉尘无组织排放     | 现场检查时未生产，砂石筛选和上料工序均未建设除尘设施，上料工序未密闭，车间外积尘较多。 | 安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。                  | 7月5日  |
| HB-01-416 | 6月24日 | 石家庄市 | 赵县 | 北王里镇 | 渣土运输车（冀A57150） | 中国河北省石家庄市赵县S033 | 渣土车覆盖不完全      | 车牌号冀A57150渣土车覆盖不完全。                         | 依法查处，加大检查力度。  | 7月5日  |
| HB-01-417 | 6月24日 | 石家庄市 | 赵县 | 北王里镇 | 防火门生产基地对面渣土堆放点 | 河北省石家庄市赵县北王里镇   | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 该区域路面扬尘情况严重，有大量沙堆、土堆，未进行覆盖。                 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |