

附件

## 太原市尖草坪区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-01-017	6月12日	太原市	尖草坪区	三给村	八河整治汇丰制管厂段	中国山西省太原市尖草坪区三给路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场施工中，部分物料露天堆放，道路未硬化，未安装喷淋装置，装卸运输物料未采取密闭措施，现场扬尘污染严重。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SX-01-018	6月16日	太原市	尖草坪区	迎新街道	迎新街道原下兰煤场东面无名堆场	山西省太原市尖草坪区	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现露天大量煤堆未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SX-01-019	6月16日	太原市	尖草坪区	迎新街道	太原混凝土加气厂	山西省太原市尖草坪区大同路	未安装治污设施	检查时未生产，挡风抑尘墙部分破损，上料口未做收尘处理。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月5日
SX-01-020	6月20日	太原市	尖草坪区	柏板乡	柏板乡某木材加工厂	山西省太原市尖草坪区 X256	未安装治污设施	现场检查时正在生产，无环保手续，无开料粉尘收集设施，粉尘无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日