

附件

太原市万柏林区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-01-056	6月20日	太原市	万柏林区	小井峪街道	艺峰展柜厂旁空地	山西省太原市万柏林区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，厂房已拆除。存在问题：旁边有未苫盖的建筑垃圾。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SX-01-057	6月21日	太原市	万柏林区	和平街道	珍锦隆石材城东	山西省太原市万柏林区西苑北路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，存在问题：建筑垃圾未进行苫盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
SX-01-058	6月22日	太原市	万柏林区	白家庄街办	官地矿	山西省太原市万柏林区	露天矿山未落实减尘抑尘措施	检查时经过该路段，发现约1.5公里长路段路旁有堆积矿土，无苫盖，也无其他环保治理措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
SX-01-059	6月23日	太原市	万柏林区	南寒街道	西山煤电玉门河小区市政规划路施工工程	中国山西省太原市万柏林区G2001(太原绕城高速)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，存在问题：1. 该施工工地堆有渣土部分未苫盖，2. 运输渣土车辆未进行苫盖，存在扬尘污染。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日