

附件

## 唐山市滦县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-628	6月11日	唐山市	滦县	东安各庄镇	杨家沟村西北252省道东边个人堆放点	河北省唐山市滦县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,大量砂石露天堆放,未履行覆盖措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-629	6月11日	唐山市	滦县	东安各庄镇	滦县顺雨建材有限公司	河北省唐山市滦县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查未生产,存在以下问题:根据环评要求,原料装运,卸装,贮存在封闭堆场内,现场检查时发现大量原料露天堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-630	6月11日	唐山市	滦县	东安各庄镇	滦县永辉烧结厂	河北省唐山市滦县	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时未生产,存在以下问题:用于生产的原材料未覆盖,未搬离厂区。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-631	6月11日	唐山市	滦县	东安各庄镇	永辉二厂	河北省唐山市滦县	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查未生产,存在以下问题: 1. 厂房未完全拆除到位; 2 仍有原材料堆放。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔; 整改类“散乱污”限期完成整治任务, 经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-632	6月11日	唐山市	滦县	东安各庄镇	鑫池钢球有限公司	河北省唐山市滦县	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时未生产: 存在以下问题: 现场原材料未完全清除, 未覆盖。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔; 整改类“散乱污”限期完成整治任务, 经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-633	6月11日	唐山市	滦县	东安各庄镇	滦县安各庄都得利木业	河北省唐山市滦县	未安装治污设施	现场检查正在生产, 存在以下问题: 1. 卧式带锯机未按照环评要求安装废气集气罩; 2. 起头锯未按照环评要求安装废气集气罩。	按环评批复要求安装治污设施, 并确保正常使用。	7月15日
HB-01-634	6月12日	唐山市	滦县	滦州镇	唐山友顺混凝土有限公司	河北省唐山市滦县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时企业正在生产, 存在以下问题: 现场部分原料未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-635	6月12日	唐山市	滦县	滦州镇	滦县滦州镇薄利物资经销处	唐山滦县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时未生产, 物料露天堆放, 未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-636	6月12日	唐山市	滦县	滦州镇	滦县宝旺水泥制品有限公司	河北省唐山市滦县	未安装治污设施	现场检查时未生产。1. 根据环评内容，4#、6#生产线原料投料应配套集气罩，现场检查时发现未设置集气罩。2. 搅拌机集气罩设置不合理。集气罩未能有效覆盖。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-637	6月12日	唐山市	滦县	滦州镇	滦县新科宏达水泥制品厂	河北省唐山市滦县	未安装治污设施	现场检查时未生产，存在以下为题：1. 根据环评内容，应于配料斗上方设置雾化喷淋器两台，搅拌器上方设置雾化喷淋器两台，实际检查时，配料斗上方仅有一台雾化喷淋器，搅拌器上方未设置。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-638	6月12日	唐山市	滦县	东安各庄镇	滦县东安各庄福林木材加工厂	河北省唐山市滦县福州路	未安装治污设施	现场检查时未生产，存在以下问题：1. 带锯机未设置废气集气罩，未设置废气处理设施，现场有生产迹象；	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-639	6月12日	唐山市	滦县	东安各庄镇	东安建树木材加工厂	中国河北省唐山市滦县福州路	未安装治污设施	现场检查时未生产，存在以下问题：1. 带子锯未设置废气集气罩。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-640	6月12日	唐山市	滦县	滦州镇	滦县恒瑞建材厂	河北省唐山市滦县G205(山深线)	治污设施不正常运行	现场检查时企业正在生产，存在以下问题：1. 配套的布袋除尘器未运行，污染防治设施停运。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-641	6月13日	唐山市	滦县	雷庄镇	滦县鑫通新型建筑材料有限责任公司	河北省唐山市滦县G205(山深线)	未安装治污设施	现场检查时企业未生产，存在以下问题：1. 根据环评及验收内容，投料点上方应设置喷头，实际检查时该企业未设置喷头；2. 皮带廊存在破损点。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-642	6月13日	唐山市	滦县	雷庄镇	滦县金利硅砂岩石粉厂	河北省唐山市滦县G205(山深线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时企业未生产，存在以下问题：成品堆场应建设封闭成品库房，现场检查时发现成品库房未完全封闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-643	6月13日	唐山市	滦县	雷庄镇	三联玻璃珠有限公司旁无名堆放点	河北省唐山市滦县G205(山深线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产。1. 发现废玻璃渣露天堆放。	块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	6月30日
HB-01-644	6月13日	唐山市	滦县	雷庄镇	滦县江峰硅砂有限公司	河北省唐山市滦县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时企业未生产，存在以下问题：厂区南侧施工工地未覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-645	6月13日	唐山市	滦县	雷庄镇	滦县新润铁选厂	河北省唐山市古冶区	未安装治污设施	现场检查时企业未生产，存在以下问题：原料堆场未设置喷淋装置。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-646	6月13日	唐山市	滦县	雷庄镇	滦县雷庄硅砂岩加工厂(杨爱民)	中国河北省唐山市滦县G205(山深线)	未安装治污设施	现场检查时未生产, 1. 未提供环保手续; 2. 未安装相应环保设施。	按环评批复要求安装治污设施, 并确保正常使用。	7月15日
HB-01-647	6月13日	唐山市	滦县	雷庄镇	滦县雷庄硅砂岩加工厂	中国河北省唐山市滦县G205(山深线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产, 存在以下问题, 生产原料未完全覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-648	6月13日	唐山市	滦县	雷庄镇	滦县雷庄宏鑫料厂	中国河北省唐山市滦县G205(山深线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产, 存在以下问题: 物料露天堆放未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-649	6月13日	唐山市	滦县	滦州镇	滦县皓盛汽车销售服务有限公司	河北省唐山市滦县G205(山深线)	未落实VOCs整治要求	现场检查时企业正在生产, 存在问题: 1. 该企业烤漆房配套的活性炭吸附装置内无活性炭, 打开发现装置内为空。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行, 收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-650	6月14日	唐山市	滦县	响啞街道	滦县天时矿山机械设备有限公司	中国河北省唐山市滦县平青乐线	未落实VOCs整治要求	现场检查时企业未生产, 企业晚间生产, 日间生产较少。1. 根据环评内容, 消失模车间浇铸废气应配套过滤棉?活性炭净化吸附?等离子低温催化氧化装置, 实际无活性炭净化吸附装置, 过滤棉长期未更换。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行, 收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-651	6月14日	唐山市	滦县	响哩街道	滦县瑞安建材有限公司	中国河北省唐山市滦县	未安装治污设施	现场检查时未生产，存在以下问题：1. 颚式破碎机入料口未按环评要求安装集气罩；2. 锤式破碎机出料口未按环评要求安装集气罩。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-652	6月14日	唐山市	滦县	响哩街道	唐山滦翔固体废物处理有限公司	中国河北省唐山市滦县平青乐线	未安装治污设施	现场检查时企业未生产，有铲车在成品仓作业，存在以下问题：1. 根据环评内容，成品仓应设置集气罩，实际检查时成品料仓未设置集气罩。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-653	6月14日	唐山市	滦县	响哩街道	滦县蔡营永昌建材厂	中国河北省唐山市滦县平青乐线	治污设施不正常运行	现场检查时未生产，存在以下问题：1. 脉冲布袋除尘器风量不够。根据环评内容应是100000m <sup>3</sup> /h，实际风量为50000m <sup>3</sup> /h。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-654	6月14日	唐山市	滦县	滦县经济开发区	唐山市强胜汽车销售有限公司滦县分公司	河北省唐山市滦县G205(山深线)	治污设施不正常运行	现场检查时企业正在生产，存在以下问题：喷漆房配套污染防治设施未设置活性炭，与环评不一致。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-655	6月15日	唐山市	滦县	滦州镇	滦县小拇指汽车维修服务部	中国河北省唐山市滦县G205(山深线)	未落实VOCs整治要求	检查时正在生产，存在以下问题：喷漆房未安装治污设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-656	6月15日	唐山市	滦县	滦县经济开发区	双红门业厂内小印刷点	中国河北省唐山市滦县日月潭道	未落实VOCs整治要求	现场检查时正在生产，存在以下问题：未安装治污设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
HB-01-657	6月15日	唐山市	滦县	滦州镇	滦县小拇指汽修部旁水泥制品	中国河北省唐山市滦县	工业粉尘无组织排放	现场检查时未生产，存在以下问题：新发现水泥磨机，扬尘明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-658	6月16日	唐山市	滦县	九百户镇	徐来存选矿厂	河北省唐山市滦县	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时企业未生产，存在以下问题：未落实两断三清，现场仍有设备，物料。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-01-659	6月16日	唐山市	滦县	九百户镇	徐来存堆场	河北省唐山市滦县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时企业未生产，存在以下问题：大量黄沙露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-660	6月16日	唐山市	滦县	九百户镇	谢立军堆场	河北省唐山市滦县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时企业未生产，存在以下问题：大量物料露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-661	6月16日	唐山市	滦县	九百户镇	王立新物料堆存点	河北省唐山市滦县旧杨柏线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产，存在以下问题：物料露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-662	6月16日	唐山市	滦县	滦县九百户	滦县荣志水泥制品有限公司	中国河北省唐山市滦县杨柏线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产，存在以下问题：原料露天堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-663	6月16日	唐山市	滦县	九百户镇	滦县九百户镇诚信铁选厂	河北省唐山市滦县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时企业正在建设，存在以下问题：大量黄沙未上盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-664	6月16日	唐山市	滦县	雷庄镇	滦县佳成铁选厂	河北省唐山市滦县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时企业未生产，存在以下问题：大量原料露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-665	6月16日	唐山市	滦县	九百户镇	滦县杰辉铁选厂旁无名物料堆存点	河北省唐山市滦县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产，存在以下问题：大量物料露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-666	6月16日	唐山市	滦县	九百户镇	九百户镇陈伟堆场	河北省唐山市滦县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产，存在以下问题：大量物料露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-667	6月16日	唐山市	滦县	九百户镇	陈伟料场旁尾矿库堆场	河北省唐山市滦县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现一物料堆场，存在以下问题：大量物料露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-668	6月16日	唐山市	滦县	九百户镇	郭增全球团厂	河北省唐山市滦县杨柏线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时企业不具备生产能力，存在以下问题：原料堆场未苫盖，未封闭堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-669	6月16日	唐山市	滦县	九百户镇	九百户镇刘金平铁选厂	河北省唐山市滦县杨柏线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业厂房已拆除，存在以下问题：铁精粉、黄沙露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-670	6月16日	唐山市	滦县	九百户镇	小闾庄村北物料堆场	河北省唐山市滦县杨柏线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产，存在以下问题：大量黄沙露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-671	6月16日	唐山市	滦县	九百户镇	小阡庄村北边铁路线东侧	河北省唐山市滦县杨柏线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时企业未生产，存在以下问题：大量原料露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-672	6月16日	唐山市	滦县	滦城街道	唐山金诚房地产开发有限公司	河北省唐山市滦县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在作业，存在以下问题：路面未硬化，部分黄沙泥土未覆盖	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-673	6月17日	唐山市	滦县	古城街道	滦县古城区文瑞地砖厂	中国河北省唐山市滦县何茨线	未安装治污设施	现场检查时未生产，存在以下问题：未按环评要求在搅拌工段设置集气罩。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-674	6月21日	唐山市	滦县	王店子镇	唐山保东玻璃制品有限公司	中国河北省唐山市滦县	未安装治污设施	现场检查时未生产，按环评要求筛分机上方应设集气罩，现场检查时未安装	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-675	6月22日	唐山市	滦县	茨榆坨镇	滦县茨榆坨镇鸿运汽车维修厂	河北省唐山市滦县何茨线	未落实VOCs整治要求	现场检查时企业正在生产。该企业已安装VOCs治理设施，但是原有旧排口未完全封堵，有机废气可经旧排口排入外环境中，该排口位于VOCs治理设施前端，该股废气未经过治理设施处理。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-676	6月22日	唐山市	滦县	茨榆坨镇	东海特钢旁 无名堆放点	中国河北省 唐山市滦县 S262(迁曹 线)	建筑工地 未落实 “六个百 分百”要 求	现场检查时冷轧薄板项目正在施工，大片原料未覆盖，未落实六个百分百要求，扬尘无组织排放	严格落实“六个百分之百”要求， 加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-677	6月22日	唐山市	滦县	小马庄镇	中国中铁八 局刘各庄跨 滦古公路大 桥工程项目	河北省唐山 市滦县滦古 线	建筑工地 未落实 “六个百 分百”要 求	现场检查时正在施工作业，该工地未落实“六个百分之百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求， 加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-678	6月22日	唐山市	滦县	小马庄镇	邢各庄污水 处理厂工程	中国河北省 唐山市滦县 滦古线	建筑工地 未落实 “六个百 分百”要 求	现场检查时正在施工作业，露天施工未满足六个百分百要求，扬尘无组织排放。	严格落实“六个百分之百”要求， 加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-679	6月22日	唐山市	滦县	滦州镇	无名混凝土 厂	中国河北省 唐山市滦县	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查时未生产，原料大量未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存 或输送方式；块状物料入棚入仓 或建设挡风抑尘网，并采取洒 水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-680	6月22日	唐山市	滦县	滦州镇	滦县宏发精密铸造材料厂	河北省唐山市滦县何茨线	治污设施不正常运行	现场检查时该企业正在生产。1. 该企业现场生产，散料正在下料，工人对散料进行包装。配套的污染防治设施未运行，已拍摄视频取证。2. 现场车间内多处生产设施未配套建设集气罩，皮带廊未封闭，粉尘无组织排放严重，大量工段未安装污染防治设施。3. 工人发现检查人员进场临时停止生产，关停设备，企业负责人经询问假称自己为其他公司人员，躲避检查。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-01-681	6月23日	唐山市	滦县	油榨镇	滦县义友铁选厂	中国河北省唐山市滦县	物料堆场未落实扬尘治理措施	该企业两断三清未落实到位，大量物料露天堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日