

附件

长治市郊区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-01-102	6月18日	长治市	郊区	大辛庄镇	长治市郊区星旺砖厂	山西省长治市郊区	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时该企业正常生产，原料覆盖不完整。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SX-01-103	6月19日	长治市	郊区	马厂镇	长治市郊区利强通顺工贸有限公司	山西省长治市郊区 S102	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时该企业正常生产，物料未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	6月30日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-01-104	6月19日	长治市	郊区	马厂镇	长治市昌山工贸有限公司	山西省长治市郊区G309(青兰高速)	治污设施不正常运行	检查时该企业处于停产状态，沸腾炉已按整改要求安装脱硫除尘设施，但旧的烟道未拆除、未物理切割。	拆除或切割旧的烟道，防止烟气未经治理设施外排。	7月15日
SX-01-105	6月20日	长治市	郊区	黄碾镇	长治市炎鑫环保建材有限公司	山西省长治市郊区	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时企业正常生产，有环保手续，已安装脱硫除尘设施，发现问题：1.厂区路面扬尘现象严重；2.矸石料仓未封闭；3.生产物料未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SX-01-106	6月20日	长治市	郊区	黄碾镇	长治市安铁溶剂有限公司	山西省长治市郊区	工业粉尘无组织排放	检查时该企业停产，落料点北侧有两处排气孔，有大量粉尘排放痕迹。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SX-01-107	6月20日	长治市	郊区	黄碾镇黄中村	长治市郊区黄碾镇黄中村垃圾堆点	中国山西省长治市郊区太长线	焚烧垃圾或树叶	检查时发现：长治市郊区黄碾镇黄中村露天焚烧垃圾。	加大检查力度和检查频次，采取有效措施，杜绝露天焚烧现象发生。	7月5日
SX-01-108	6月22日	长治市	郊区	大辛庄镇	建筑工地	山西省长治市郊区太长线	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时该工地物料堆未覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日