

附件

长治潞城市督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-01-109	6月18日	长治市	潞城市	合室乡合室村	潞城市远东采石有限公司	中国山西省长治市潞城市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业未生产，正在改造施工，存在问题:1. 部分石料堆场未覆盖; 2. 厂区路面未硬化。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SX-01-110	6月18日	长治市	潞城市	合室乡合室村	潞城市翔泰建材有限公司	中国山西省长治市潞城市	未安装治污设施	现场检查时未生产。石料加工项目，存在问题: 1. 厂区未全部硬化; 2. 未按环评要求对石粉堆存地四周建 2m 高围墙，上部无挡风抑尘网。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-01-111	6月18日	长治市	潞城市	合室乡河后村	潞城市明星砂业有限公司	中国山西省长治市潞城市合室乡河后村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产，石料加工项目，未提交环评资料。存在问题：1. 厂区地面部分未硬化；2. 部分物料未苫盖；3. 物料贮棚四周未封闭；4. 物料输送廊道未全封闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SX-01-112	6月19日	长治市	潞城市	店上镇宋村	潞城市友好建材有限公司	中国山西省长治市潞城市	未安装治污设施	现场检查发现，该企业正在生产。存在问题：窑尾未安装除尘设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
SX-01-113	6月19日	长治市	潞城市	店上镇北村	潞城市凤凰建材有限公司	中国山西省长治市潞城市	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业未生产。存在问题：1. 部分废渣未覆盖；2. 物料输送带未完全封闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SX-01-114	6月21日	长治市	潞城市	微子镇漫流河村	潞城市民泰建材有限公司	中国山西省长治市潞城市G207(锡海线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业已停产，隧道窑已安装废气治理设施。存在问题：1. 部分路面未硬化。2. 料堆未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
SX-01-115	6月24日	长治市	潞城市	潞华办事处	林州市宏图建设工程有限公司潞臻苑项目	中国山西省长治市潞城市拥军街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在施工。存在问题：部分渣土未苫盖。未完全落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日