

附件

安阳市汤阴县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-113	7月7日	安阳市	汤阴县	白营镇精忠路与光华路交叉口西北	香江城市广场	河南省安阳市汤阴县东关路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1 土方未完全苫盖；2. 未进行湿法作业。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HN-02-114	7月7日	安阳市	汤阴县	白营镇精忠路与中华路交叉口东北角	百荷家苑	河南省安阳市汤阴县东关路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1. 施工现场内未进行湿法作业；2. 土方露天堆放，未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-115	7月7日	安阳市	汤阴县	德贤路与乾坤大道交叉口西北角	领秀蓝岸商住小区	河南省安阳市汤阴县德贤路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1. 施工场地未进行湿法作业；2. 土方未完全苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HN-02-116	7月3日	安阳市	汤阴县	宜沟镇	英海建材公司在建工地	河南省安阳市汤阴县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1. 未安装车辆冲洗设施；2. 车辆出入通道未硬化；3. 未采取湿法作业；4. 土方露天堆放，未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HN-02-117	7月3日	安阳市	汤阴县	宜沟镇	中国华冶科工集团有限公司（安阳神龙涂渡板项目一期工程）	河南省安阳市汤阴县中原路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发，该工地正在作业。存在问题：1. 未进行湿法作业；2. 裸土未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HN-02-118	7月7日	安阳市	汤阴县	中华路夏都大道东北角	建业森林半岛四期工地	河南省安阳市汤阴县东北路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该建筑工地正在施工作业，存在问题：1. 施工场地车辆入口处喷淋设施未开启；2. 施工现场未进行湿法作业，未开启喷淋设施；3. 施工现场部分未覆盖；4. 场内车辆运输道路积土太多，未及时清理，运输过程易产生扬尘，施工弃土未覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日