

附件

保定市国家高新技术产业开发区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-692	6月26日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	翠园街	河北保定城乡建设集团有限责任公司(城市印象住宅小区1-7#住宅楼及幼儿园、地下车库)	中国河北省保定市新市区云杉路27号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现,该工地进出口未安装车辆冲洗平台,未落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-693	6月30日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	阳光北大街	中承华宇建设集团有限公司(玉澜湾1号楼2号楼3号楼8号楼11号楼12号楼)工程	中国河北省保定市高新区大马坊乡	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现,部分渣土未苫盖,未严格落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-694	6月27日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	大马坊乡	河北跃恒家具制造有限公司	中国河北省保定市高新区大马坊乡张庄村	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时发现,该企业正在生产,在当地整改类涉气“散乱污”清单内,无环保手续,喷胶工序未安装VOCs治理设施,有机废气直排。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-695	6月25日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	大马坊乡	大马坊乡渣土堆场	中国河北省保定市新市区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，场内露天堆放大量渣土，未落实“六个百分百”要求。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-696	6月27日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	大马坊乡	高新区大马坊乡张庄村砂石堆放场	中国河北省保定市新市区北二环	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量砂石料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-697	6月25日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	高新区大马坊乡	新市区旭阳路工地（风能街长空石油公司对面）	中国河北省保定市新市区旭阳路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在作业，工地进出口道路未硬化，未安装车辆冲洗设备，土方开挖裸露渣土未覆盖到位，渣土堆场未覆盖，未落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-698	6月26日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	贤台乡	永固门业	中国河北省保定市贤台乡河南庄	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时发现，该企业在当地淘汰类涉气“散乱污”清单内，未断电，生产设备未拆除，有生产迹象。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门批准会审签字后方可恢复生产。	7月10日
HB-02-699	6月26日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	贤台乡	贤台乡砂石料堆放场	中国河北省保定市高新区贤台乡河南庄村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量砂石料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-700	6月26日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	贤台乡杨庄	河北建设集团股份有限公司(建业路杨庄河桥工程)	中国河北省保定市高新区贤台乡杨庄村	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在作业，未安装进出车辆冲洗平台，未落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日