

附件

## 保定市蠡县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-870	7月1日	保定市	蠡县	北郭丹镇	蠡县东丹加油站	中国河北省保定市蠡县S235(高蠡路)	治污设施不正常运行	现场检查时发现,该加油站正在营业,2号92#汽油加油机枪密封圈已损坏。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日
HB-02-871	7月1日	保定市	蠡县	北郭丹镇	北郭丹镇犂庄村吴玉贤纺织厂	中国河北省保定市蠡县西南街胡同	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现,该企业有一台0.1蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-872	7月1日	保定市	蠡县	北郭丹镇武家营村	蠡县温泉大众洗浴	中国河北省保定市蠡县迎宾大道	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该企业有一台0.1蒸吨以下燃煤炉灶，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-873	6月29日	保定市	蠡县	大百尺镇	大百尺镇蠡高路中石化加油站东侧渣料堆场	中国河北省保定市蠡县S235(高蠡路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-874	7月1日	保定市	蠡县	大百尺镇	蠡县大百尺镇高家庄村老东北烧烤涮	中国河北省保定市蠡县林曲路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该企业有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-875	7月1日	保定市	蠡县	大百尺镇	蠡县保府饺子宴（保府烤鸭店）	中国河北省保定市蠡县林曲路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该企业有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-876	7月1日	保定市	蠡县	大百尺镇	蠡县大百尺镇大百尺村白喜乐榨油加工作坊	中国河北省保定市蠡县 S235	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该作坊有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-877	7月1日	保定市	蠡县	大百尺镇	蠡县大百尺镇大百尺村郜家香油	中国河北省保定市蠡县商贸大街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该店有一台0.1蒸吨以下燃煤炉灶，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-878	7月1日	保定市	蠡县	大百尺镇	蠡县百尺镇康康文具店	中国河北省保定市蠡县 S235	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该店有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-879	7月4日	保定市	蠡县	大百尺镇	蠡县百尺镇南界河综合商店	中国河北省保定市蠡县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该店有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-880	7月1日	保定市	蠡县	大百尺镇	蠡县帅浩加油站	中国河北省保定市蠡县 S235(高蠡路)	治污设施正常运行	现场检查时发现，该加油站正在营业，6号92#汽油加油枪密封圈已损坏。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-881	6月28日	保定市	蠡县	大曲堤乡	大曲堤乡东庞果庄村垃圾焚烧点	中国河北省保定市蠡县S13(保沧高速)	焚烧垃圾或树叶	现场检查时发现，在东庞果庄村靠近高速公路方向有垃圾焚烧点，焚烧过程产生大量浓烟，造成大气污染严重。	加大检查力度和检查频次，采取有效措施，杜绝露天焚烧现象发生。	7月10日
HB-02-882	6月26日	保定市	蠡县	蠡吾镇王庄村	蠡县万隆煤炭销售有限公司	中国河北省保定市蠡县S382城南火车站	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-883	6月26日	保定市	蠡县	南庄镇滑岗村	蠡县南庄镇滑岗村堆砂场	中国河北省保定市蠡县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量砂料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-884	6月30日	保定市	蠡县	林堡乡	蠡县磊鑫砂石料场(石料加工厂)	中国河北省保定市蠡县林曲路	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时发现，该企业未生产，在当地淘汰类涉气“散乱污”清单内，生产设备未拆除，原料未清除，具备恢复生产能力。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-885	6月30日	保定市	蠡县	林堡乡	林堡乡王辛庄众一搅拌站	中国河北省保定市蠡县林曲路	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时发现，该项目属于散乱污清单内整改已完成类，存在问题：1. 目前未建设密闭物料厂房，地面没有硬化，原料露天堆放；2. 未办理环保手续；3. 没有安装抑尘设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-02-886	6月30日	保定市	蠡县	林堡乡	蠡县林堡乡林堡村金泰洗浴	中国河北省保定市蠡县S235(温留路)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该企业有一台0.2蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-887	6月30日	保定市	蠡县	林堡乡东营村侧北林曲路	渣土运输车（冀FL2921）	中国河北省保定市蠡县林曲路	渣土车覆盖不完全	现场检查时发现，林堡乡东营村侧北林曲路渣土运输车（冀FL2921）运输砂石未苫盖，扬尘污染严重。	依法查处，加大检查力度。	7月10日
HB-02-888	7月4日	保定市	蠡县	留史镇	蠡县北楼加油站	中国河北省保定市蠡县雄华北街	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时发现，该加油站正在营业，3号92#汽油枪密封圈已损坏，存在油气泄露问题。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HB-02-889	7月4日	保定市	蠡县	留史镇	蠡县留史汽车配件维修中心	中国河北省保定市蠡县雄华北街	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该修车厂正在喷漆作业，作业过程中喷漆房大门敞开，有机废气直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
									理达标后排放。	
HB-02-890	7月4日	保定市	蠡县	留史镇	蠡县留史镇雄华大街太和正宗安徽料理	中国河北省保定市蠡县雄华中街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该店有一台0.5蒸吨和一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-892	7月4日	保定市	蠡县	留史镇	蠡县留史镇李仲驴肉火烧馆	中国河北省保定市蠡县雄华北街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该企业有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-893	6月26日	保定市	蠡县	南庄镇	郑庄村郑大记砂石堆场	中国河北省保定市蠡县南庄镇郑庄村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量砂石露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-894	6月26日	保定市	蠡县	南庄镇	华海池洗浴中心	中国河北省保定市蠡县S382	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-895	7月5日	保定市	蠡县	曲堤镇	蠡县民富建筑材料销售有限公司	中国河北省保定市蠡县温留路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-896	7月5日	保定市	蠡县	曲堤镇	蠡县曲堤镇小汪村王备战毛巾厂	中国河北省保定市蠡县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-897	7月5日	保定市	蠡县	曲堤镇	蠡县小汪老滋儿饭店	中国河北省保定市蠡县温留路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-898	7月5日	保定市	蠡县	曲堤镇	保定楠阳纺织品有限公司	中国河北省保定市蠡县温留路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-899	7月5日	保定市	蠡县	曲堤镇	蠡县大曲堤村化肥经销部	中国河北省保定市蠡县温留路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-900	7月5日	保定市	蠡县	曲堤镇	蠡县曲堤镇曲堤村喜来乐饭店	中国河北省保定市蠡县温留路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现,有一台0.1蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-901	7月1日	保定市	蠡县	桑园镇	蠡县桑园镇大杨庄西村水泥砖厂	中国河北省保定市蠡县华兴南路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现,大量物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-902	7月1日	保定市	蠡县	桑园镇	蠡县桑园镇桑园南村煤料堆场	中国河北省保定市蠡县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现,部分物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-903	7月1日	保定市	蠡县	桑园镇	蠡县桑园宴宾楼饭店旅馆	中国河北省保定市蠡县美雅东大街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现,该企业有一台0.1蒸吨燃煤锅炉,未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-904	7月1日	保定市	蠡县	桑园镇	蠡县桑园镇镇上中心街祥云旅馆	中国河北省保定市蠡县美雅东大街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该企业有一台0.5蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-905	7月1日	保定市	蠡县	桑园镇	蠡县子堂烧烤店（召子烧烤）	中国河北省保定市蠡县林曲路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该店有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-906	7月1日	保定市	蠡县	桑园镇	蠡县桑园镇林曲路正宗牛肉板面（东明石化加油站旁）	中国河北省保定市蠡县林曲路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该店有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-907	7月1日	保定市	蠡县	桑园镇	保定东明石化能源有限公司蠡县肆壹零叁加油站	中国河北省保定市蠡县林曲路	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该加油站正在营业，2号92#汽油枪密封圈已损坏。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-908	6月30日	保定市	蠡县	万安镇	蠡县宏诚商品混凝土有限公司	中国河北省保定市蠡县林曲路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，部分物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-909	6月29日	保定市	蠡县	小陈乡	蠡县小陈乡小陈农村信用合作社北侧水泥砖厂	中国河北省保定市蠡县S235(温留路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-910	6月30日	保定市	蠡县	小陈乡	小陈乡北大留乡碎石堆放场	中国河北省保定市蠡县S235(温留路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-911	6月29日	保定市	蠡县	辛兴镇	蠡县辛兴镇辛兴村北建筑工地	中国河北省保定市蠡县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，裸露地面未苫盖，出入车辆无清洗设备未落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-912	6月26日	保定市	蠡县	辛兴镇	蠡县大飞建材销售有限公司	中国河北省保定市蠡县 S235	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该项目砂堆料未覆盖，没有抑尘设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-913	6月26日	保定市	蠡县	辛兴镇	辛兴镇刘庄村孙爱菊砂石堆场	中国河北省保定市蠡县 S235	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该项目石砂堆料未覆盖，地面未硬化，没有抑尘设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-914	6月29日	保定市	蠡县	辛兴镇	辛兴镇郑村砂石堆场	中国河北省保定市蠡县 S235(温留路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-915	6月29日	保定市	蠡县	辛兴镇	辛兴镇郑村搅拌站	中国河北省保定市蠡县S235(温留路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-916	6月29日	保定市	蠡县	辛兴镇	辛兴镇北宗村水泥制品厂	辛兴镇北宗村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该企业正在生产，场内物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-917	6月29日	保定市	蠡县	辛兴镇	辛兴镇北宗村本色家具厂	中国河北省保定市蠡县	新发现清单外“散乱污”	现场检查时发现，该企业属涉气“散乱污”，不在当地清单内，正在生产，无环保手续，未安装VOCs收集处理设施，有机废气直排。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-918	6月29日	保定市	蠡县	辛兴镇	辛兴新世纪家居生活馆	中国河北省保定市蠡县	新发现清单外“散乱污”	检查时发现，该企业属涉气“散乱污”，不在当地清单内，正在生产，无环保手续，木料加工打磨工序未安装治污设施，粉尘无组织排放；喷漆工序未安装VOCs收集处理设施，有机废气直排。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月10日
HB-02-919	6月29日	保定市	蠡县	辛兴镇	郑村靓影相册装裱	中国河北省保定市蠡县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-920	6月29日	保定市	蠡县	辛兴镇	蠡县辛兴祥龙洗浴	中国河北省保定市蠡县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该企业有一台0.2蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-921	7月6日	保定市	蠡县	辛兴镇	蠡县光速网吧	中国河北省保定市蠡县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.2蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-922	7月6日	保定市	蠡县	辛兴镇	蠡县辛兴镇宋三车行	中国河北省保定市蠡县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-923	7月6日	保定市	蠡县	辛兴镇	蠡县辛兴镇老凯香辣虾烧烤	中国河北省保定市蠡县 S235	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.2蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日