

附件

保定市望都县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1044	7月2日	保定市	望都县	北二环	望都县北城华府住宅小区项目工程	中国河北省保定市望都县北二环	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在作业，场区东门未安装车辆冲洗设备，未严格落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-1045	7月2日	保定市	望都县	建宏街	望都县盛港国际二期	中国河北省保定市望都县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在作业，车辆冲洗平台未投入使用，场内两台搅拌机露天作业。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-1046	7月2日	保定市	望都县	庆都东路	望都县宏屹国际城二期	中国河北省保定市望都县G107(阳光南大街)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在作业，大量渣土物料未完全苫盖，未严格落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日