

附件

保定涿州市督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1118	6月28日	保定市	涿州市	百尺竿镇	涿州市荣升创新印刷有限公司	中国河北省保定市涿州市百尺竿镇毛屯村	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时发现，该企业正在生产，生产过程有 VOCs 产生，未安装污染治理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1119	6月28日	保定市	涿州市	百尺竿镇	涿州市百尺竿镇毛家屯村中心路3号院	涿州市百尺竿镇毛家屯村中心路3号院	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该处有一台0.5蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-1121	6月28日	保定市	涿州市	百尺竿镇	兰营榨油房	中国河北省保定市涿州市百尺竿镇	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该榨油坊有一台0.5蒸吨以下燃煤锅炉和一台0.1蒸吨以下燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1122	7月1日	保定市	涿州市	刁窝镇	涿州市海泰商贸有限公司院内燃煤锅炉	中国河北省保定市涿州市涿廊路路北东张村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，该处有一台0.7蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-1123	7月5日	保定市	涿州市	东城坊镇	涿州市郡腾塑料制品有限公司	中国河北省保定市涿州市东城坊镇东沙沟村工业园	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该企业正在生产，破碎工序未安装粉尘收集处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1124	6月27日	保定市	涿州市	东仙坡镇	涿州市首翼翼达水泥制品有限公司(和顺通搅拌站)	中国河北省保定市涿州市东仙坡镇常店村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，部分物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1125	6月25日	保定市	涿州市	高新区	河北永乐胶带有限公司	中国河北省保定市涿州市燕邑东路	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，该企业正在生产。PVC压延工艺中计量工序布袋除尘设施收集不彻底，无组织排放严重。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1126	7月4日	保定市	涿州市	码头镇	涿州市红亮水泥制品厂	中国河北省保定市涿州市码头镇紫码路北园子村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1127	7月4日	保定市	涿州市	码头镇	码头镇码头村紫码路旁物料堆场	中国河北省保定市涿州市码头镇码头村紫码路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1128	7月4日	保定市	涿州市	码头镇	罗坤砂料销售点(原魏江涛沙子销售点)	中国河北省保定市涿州市幸福东街向阳一村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1129	6月29日	保定市	涿州市	清凉寺办事处	新华信用社小区建筑工地	中国河北省保定市涿州市建设路165号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在作业，主要道路未硬化，未安装进出车辆冲洗设施，未严格落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1130	6 月 29 日	保定市	涿州市	清凉寺办事处	保定建业集团有限公司	中国河北省保定市涿州市建设路 233 号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，车辆冲洗设备长期闲置，部分物料未进行覆盖，未落实“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7 月 10 日
HB-02-1131	7 月 8 日	保定市	涿州市	松林店开发区	涿州市凤喜包装制品厂	中国河北省保定市涿州市	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 检查时成型工序 VOCs 废气污染处理设施停运，废气供电装置处于闭合状态；2. 预发工序无 VOCs 污染防治设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7 月 15 日
HB-02-1132	7 月 3 日	保定市	涿州市	桃园办事处	涿州市朗杰汽车贸易有限公司	中国河北省保定市涿州市城三义路东庄头段	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时发现，该公司工人正在厂区开放空间喷漆，未采取任何防治污染措施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7 月 15 日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1133	7月2日	保定市	涿州市	桃园办事处	涿州市砼鑫水泥制品有限公司	中国河北省保定市涿州市涿涞路桃园办事处大马村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1134	6月26日	保定市	涿州市	义和庄镇	涿州市兄弟木材加工厂	中国河北省保定市涿州市义和庄镇四柳树村	未安装治污设施	现场检查时发现，该木材加工作坊正在生产，产生的粉尘无组织排放，无收集处理设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日