

附件

沧州泊头市督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1135	7月3日	沧州市	泊头市	泊头市区	泊头产业商贸城二期项目	中国河北省沧州市泊头市平安北街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，正在施工，工地物料堆场未苫盖，未落实湿法作业，搅拌工序露天作业，无相应扬尘防治措施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-1136	6月30日	沧州市	泊头市	交河镇封官屯	泊头市煜炎环保设备有限公司	中国河北省沧州市泊头市	未落实VOCs整治要求	检查时该公司正在生产，存在问题：喷漆工序产生的废气无组织排放，无任何污染防治措施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1137	6月28日	沧州市	泊头市	交河镇西辛阁	泊头市嘉昌阀门制造厂	中国河北省沧州市泊头市	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司未在生产，但有明显生产痕迹，该公司现场能提供环保手续，但发现以下问题：1. 对照环评，发现该公司增加打磨工序，产生的金属粉尘无组织排放，部分自沉车间，部分通过门窗外排；2. 厂区堆放喷漆喷涂生产设备、原料，有喷枪一把，上述设备无近期生产痕迹，但存在时刻复工可能。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HB-02-1138	6月30日	沧州市	泊头市	经济开发区	沧州悦晟建材机械有限公司	中国河北省沧州市泊头市幸福路	工业粉尘无组织排放	该公司主要生产产品为保温板、地砖，现场检查时保温板生产线未在生产，地砖生产线正在生产，存在以下问题：1. 该公司物料堆场露天堆放，未苫盖；2. 该公司地砖生产线未安装粉尘集中收集处理设施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1139	6月26日	沧州市	泊头市	洼里王莫八里	泊头市晟和模具	中国河北省沧州市泊头市 S302	清单内燃煤锅炉未淘汰	现场检查时，该厂已使用空调取暖，但仍存在以下问题：现场锅炉房仍存在一台 0.1 吨以下的应淘汰锅炉，现场仍有燃煤堆放，锅炉房管道仍未拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-1140	6月26日	沧州市	泊头市	洼里王镇韩林村	渣土车冀 JL6861，津 AK3701	中国河北省沧州市泊头市	渣土车覆盖不完全	现场发现时，上述两辆渣土运输车运输渣土未采取覆盖措施，且随意倾倒至韩林村洼地，该洼地渣土等固废未采取任何污染防治措施，洼地坐标北纬 38° 7' 47"，东经 116° 33' 60"。	依法查处，加大检查力度。	7月10日