

附件

沧州市肃宁县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1260	6月27日	沧州市	肃宁县	肃宁镇	肃宁县九龙混凝土销售有限公司	河北省沧州市肃宁县S382	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业未生产，但物料堆场无扬尘治理措施，地面未洒水，扬尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1261	6月29日	沧州市	肃宁县	梁村镇	肃宁县三星泡沫板厂	河北省沧州市肃宁县	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业发泡机正在生产，成型机未生产，存在问题：1.发泡机配套的VOCs收集处理设施未运行，现场有较重异味；2.VOCs处理设施进气管边有一未封闭管道，VOCs废气可从此管道未经处理设施直接排出。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1262	6月26日	沧州市	肃宁县	梁村镇	肃宁县天益纸塑再生利用有限公司	河北省沧州市肃宁县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时企业生产正常,物料及废渣堆场无“三防”措施,且未完全苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1263	6月29日	沧州市	肃宁县	肃宁镇	梁村镇天宇铸造厂西面无名煤场	河北省沧州市肃宁县S382	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该煤场正在进行装卸,厂内堆放的物料未苫盖,装卸作业未落实扬尘治理措施,现场粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1264	6月26日	沧州市	肃宁县	梁村镇	肃宁县凯华养殖有限公司	河北省沧州市肃宁县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时企业未生产,原有燃煤锅炉已替换成燃气锅炉,现场有一燃煤炉灶,炉灶有余温,旁边有煤露天堆放。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-1265	6月25日	沧州市	肃宁县	尚村镇	河北鹏润印刷有限公司	河北省沧州市肃宁县肃留路	治污设施不正常运行	现场检查时发现,该企业正在生产,印刷机配套的有机废气处理设施中水喷淋设施未正常运行。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日
HB-02-1266	6月28日	沧州市	肃宁县	师素镇	乐海乐器有限公司	河北省沧州市肃宁县河饶路	工业粉尘无组织排放	现场检查时,企业正常生产,检查发现:1.燃煤锅炉已淘汰,已改燃油锅炉;2.打磨车间未密闭,现场可以看见粉尘无组织排放;3.现场发现一台打薄机无粉尘收集装置,粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和大气污染物有效收集处理。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1267	6月27日	沧州市	肃宁县	肃宁镇	肃宁县天泽基业混凝土生产有限公司	河北省沧州市肃宁县靖宁街	工业粉尘无组织排放	现场检查时，发现以下问题：1. 企业未生产，砂石堆场未全部覆盖，现场未采取洒水措施，车辆开过时粉尘较大，输送带下地面有较多粉尘堆积。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HB-02-1268	6月29日	沧州市	肃宁县	肃宁镇	肃宁县潇阳装璜社	河北省沧州市肃宁县石坊路	工业粉尘无组织排放	检查时，企业正常生产，无环保审批与验收手续，无粉尘收集处理设施，粉尘无组织排放严重。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HB-02-1269	6月27日	沧州市	肃宁县	肃宁镇	河北盛达电力器材有限公司	河北省沧州市肃宁县S282(德善街)	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该企业未生产，硫化工序有VOCs产生，未配套安装污染治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1270	6月27日	沧州市	肃宁县	肃宁镇	沧州大唐铁路工程有限公司	河北省沧州市肃宁县东洲路	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该企业未生产，有生产迹象，硫化工序有VOCs产生，未配套安装污染治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-1271	6月27日	沧州市	肃宁县	肃宁镇	肃宁东风料场	河北省沧州市肃宁县靖宁街	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该物料堆场裸露未苫盖，现场粉尘较大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1272	6月27日	沧州市	肃宁县	肃宁镇	渣土运输车(冀FL8716)	河北省沧州市肃宁县靖宁街	渣土车覆盖不完全	发现牌照为冀FL8716的渣土运输车未覆盖。	依法查处，加大检查力度。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1273	6月29日	沧州市	肃宁县	肃宁镇	乐海乐器有限公司肃宁镇生产基地	河北省沧州市肃宁县S282(德善街)	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业部分车间正常生产,现场发现如下问题:1.企业拒绝检查,在检查人员多次出示证明函后,仍拒绝检查人员进入车间及拍照;2.成型车间部分打磨机正在生产,打磨机配套的粉尘收集处理装置未运行,打磨机产生的粉尘无组织排放,粉尘污染严重;3.废气处理设施周边大量堆积木粉,无“三防”措施。粉尘无组织排放。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日
HB-02-1274	6月26日	沧州市	肃宁县	窝北乡	肃宁县大普混凝土搅拌站	河北省沧州市肃宁县肃献路	工业粉尘无组织排放	现在检查时,企业未生产,现场发现如下问题:1.进料粉尘无组织排放;2.堆场无“三防”措施,部分物料无覆盖。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HB-02-1275	6月28日	沧州市	肃宁县	窝北乡	肃宁县金玺瓷料厂	河北省沧州市肃宁县肃献路	工业粉尘无组织排放	现场检查时未生产,企业未安装粉尘收集处理设施,搅拌产生的粉尘无组织排放,地面有较多粉尘积存。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HB-02-1276	6月28日	沧州市	肃宁县	窝北乡	窝北乡河道清理临时搅拌站	河北省沧州市肃宁县	工业粉尘无组织排放	现场检查时,搅拌站未生产,但该搅拌站无粉尘收集装置,物料堆场无覆盖。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1277	6 月 28 日	沧州市	肃宁县	万里镇	肃宁县启皓沙石料厂	河北省沧州市肃宁县	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该搅拌站无粉尘收集处理设施,砂石原料露天堆放未苫盖。	安装或完善污染治理设施, 确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7 月 15 日
HB-02-1278	6 月 28 日	沧州市	肃宁县	窝北乡	窝北乡公路边水泥砖加工点	河北省沧州市肃宁县肃献路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时, 该加工点未生产, 物料堆场未苫盖, 未落实扬尘治理措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 15 日