

附件

长治潞城市督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-181	7月6日	长治市	潞城市	潞华办	山西八建潞城市新居城镇房地产开发有限公司棚户区（城中村）改造项目	中国山西省长治市潞城市府西北路262	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在施工。施工现场部分路面未硬化，部分堆场未覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
SX-02-182	7月2日	长治市	潞城市	潞华街道	潞城市第二实验小学新建楼建筑工地	中国山西省长治市潞城市G207(环西路)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该施工场所物料堆场未按规定覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
SX-02-183	6月28日	长治市	潞城市	史回乡	原潞城市三顺溶剂厂	中国山西省长治市潞城市	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该企业原老厂区已搬迁，现场正在窑炉拆除、场地平整，施工过程中未湿法作业。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-184	6月26日	长治市	潞城市	史回乡	晋DQ311挂运煤车	中国山西省长治市潞城市	渣土车覆盖不完全	检查时发现，668县道上潞城市与郊区交接处，有一辆晋DQ311挂运煤车运输中未覆盖。	依法查处，加大检查力度。	7月10日
SX-02-185	7月5日	长治市	潞城市	史回乡	晋D39016石料车	中国山西省长治市潞城市S228(商贸街)	渣土车覆盖不完全	检查时发现，史寨线史回乡段晋D39016石料运输车行驶中未覆盖。	依法查处，加大检查力度。	7月10日
SX-02-186	6月30日	长治市	潞城市	微子镇	潞城市凤栖桥酿业有限公司	中国山西省长治市潞城市S324	未安装治污设施	检查时发现，该企业未生产，其中有1台0.5蒸吨燃煤取暖锅炉配套有除尘装置，但未按要求配套脱硫装置，现场该锅炉未运行。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日