

附件

长治市襄垣县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-201	7月2日	长治市	襄垣县	北底乡	襄垣县新建东二环工程项目部	中国山西省长治市襄垣县襄段线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查该项目工程正常施工，检查问题如下，1. 检查发现一台搅拌机未安装扬尘治理设施，2. 大部分料堆未苫盖；3. 道路施工时未湿法作业未采取落实抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
SX-02-202	7月4日	长治市	襄垣县	古韩镇	襄垣县花园路66号拆迁工程	山西省长治市襄垣县秦家沟南巷	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工中，检查发现拆迁过程中未落实防尘抑尘措施。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
SX-02-203	7月1日	长治市	襄垣县	古韩镇	晋KB1238	山西省长治市襄垣县新建东街辅路	渣土车覆盖不完全	现场检查时，该车辆晋KB1238运载沙石料，未覆盖，沿途有砂石抛洒。	依法查处，加大检查力度。	7月10日