

附件

## 邯郸武安市督办问题清单

| 序号         | 检查时间 | 城市  | 县区  | 乡镇   | 污染源名称        | 污染源地址                | 问题类型          | 存在问题                                   | 整改要求                  | 完成时限  |
|------------|------|-----|-----|------|--------------|----------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------|-------|
| HB-02-1565 | 7月3日 | 邯郸市 | 武安市 | 工业园区 | 永峰路与309国道交叉口 | 中国河北省邯郸市武安市G309(荣兰线) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 在检查途中发现,永峰路与309国道交叉口处堆放建筑垃圾,未采取任何防尘措施, | 采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施,降尘抑尘。 | 7月15日 |