

附件

菏泽市东明县督办问题清单

| 序号        | 检查时间  | 城市  | 县区  | 乡镇        | 污染源名称       | 污染源地址                   | 问题类型           | 存在问题                                                                                                     | 整改要求                   | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|-----|-----------|-------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| SD-02-122 | 6月29日 | 菏泽市 | 东明县 | 菜园集镇石寨行政村 | 东明县永昌建材有限公司 | 中国山东省菏泽市东明县S262(东明互通立交) | 超标排污或未履行超低排放标准 | 现场检查时正在生产，6月28日委托东明县环保局环境监测站监测该企业废气排放口，监测数据显示废气中颗粒物超出《山东省区域大气污染综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2第四时段一般控制区排放浓度限值。 | 调查核实，开展监督性监测，依法查处超标行为。 | 7月20日 |