

附件

## 鹤壁市经济技术开发区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-145	6月29日	鹤壁市	经济技术开发区	海河路办事处	河南金山环保科技工业园有限公司	中国河南省鹤壁市经济技术开发区延河路与华夏北路交叉口	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：催化模块研发车间氨气回收处理设施停用，废气收集装置管道阻塞，无组织排放严重，现场氨味大。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日