

附件

济南市章丘区督办问题清单

序号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-02-027	7月2日	济南市	章丘区	垛庄镇南 石屋村	南石屋村 物料堆场	中国山东省济 南市章丘市 S243	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	经现场检查时发现该物料堆场物 料未苫盖。	易产生扬尘物料 采取密闭储存或 输送方式；块状物 料入棚入仓或建 设挡风抑尘网，并 采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。	7月15日
SD-02-028	6月29日	济南市	章丘区	双山街道 城东工业 园	中国重汽 集团山东 鑫专用汽 车有限公 司	中国山东省济 南市章丘市三 涧街	工业粉尘无组 织排放	经现场检查时该单位正在生产，存 在问题：1. 车间内产生的焊接烟尘 和打磨粉尘无组织排放；2. 有机废 气收集设施吸风量小，喷漆房内异 味明显。	安装或完善污染 治理设施，确保工 艺过程产生的粉 尘和气态污染物 有效收集处理。	7月15日
SD-02-029	7月2日	济南市	章丘区	文祖街道 新野村	青野村新 农村建设 工地	中国山东省济 南市章丘市 S242	建筑工地未落 实“六个百分 百”要求	现场检查时发现该工地正在施工， 存在问题：大量物料未苫盖。	严格落实“六个百 分之百”要求，加 强工地扬尘控制。	7月10日

序号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
SD-02-030	6月26日	济南市	章丘区	绣惠街道 沙埠村西	济南科宝 电动车有 限公司	中国山东省济 南市章丘市	未安装治污设 施	经现场检查该企业正在生产,存在问题:喷漆生产线固化设备使用燃煤和生物质加热炉进行生产,未安装治污设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日
SD-02-031	6月26日	济南市	章丘区	绣惠街道 桃花山工 业园	章丘市宇 龙机械有 限公司	中国山东省济 南市章丘市	工业粉尘无组 织排放	现场检查时该企业生产正常,存在问题:电焊和激光切割产生的烟(粉)尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和大气污染物有效收集处理。	7月15日