

附件

晋城高平市督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-250	7月5日	晋城市	高平市	北城办 S227 沿线	高平市金嘉裕贸易有限公司	山西省晋城市高平市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现该企业存在以下问题：物料露天堆放无苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
SX-02-251	7月5日	晋城市	高平市	北城办企甲院村	北城储煤厂	山西省晋城市高平市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现该企业存在以下问题：场地内散煤和煤球等物料露天堆放无苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-252	7月5日	晋城市	高平市	北城办太华路201号	高平市太华路时代汽车修理厂	山西省晋城市高平市	治污设施不正常运行	现场检查发现该企业喷漆房正在进行喷漆作业，存在问题：1. 喷漆房密封不严，活性炭更换不及时，现场油漆味强烈；2. VOCs 活性炭吸附装置烟囱开口在遮阳棚的盖瓦之下，设置不合理。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
SX-02-253	7月1日	晋城市	高平市	米山镇司家庄村	山西煤炭运销集团盖州煤业有限公司	山西省晋城市高平市	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时发现企业的维修车间正在进行露天喷漆作业，存在未按规定落实 VOCs 整治要求的问题。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
SX-02-254	7月5日	晋城市	高平市	三甲镇三甲南村。	高平市三甲镇万通汽修部	山西省晋城市高平市 G207(锡海线)	治污设施不正常运行	现场检查时发现该企业喷漆房存在以下问题：活性炭吸附箱未关闭，VOCs 无组织排放。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日