

附件

晋城市陵川县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-265	6 月 29 日	晋城市	陵川县	崇文镇古陵路	太行山国际文化旅游产业园项目工地	山西省晋城市陵川县古陵路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现，该工地存在物料露天堆放未苫盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7 月 10 日
SX-02-266	6 月 29 日	晋城市	陵川县	崇文镇古陵南路	陵川瑞盛地产古龙轩项目工地	山西省晋城市陵川县古陵路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现，该工地已完成场地清理，因施工手续不全，尚处于停工状态，但现场存在裸露黄土无苫盖的情况。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7 月 10 日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-267	6月27日	晋城市	陵川县	礼义镇沙河村	山西陵川崇安新沙河煤业有限公司	山西省晋城市陵川县S331	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该企业正在正产，存在问题：1. 在2017年检查中发现存在原煤和沙石露天堆放的问题，露天煤堆仍未做到完全苫盖，存在环境问题；2. 企业正处于基建阶段，现场施工作业存在露天喷漆情况。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施；含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
SX-02-290	7月8日	晋城市	陵川县	杨村镇杨村村西一路8号	陵川县杨村腾飞汽车维修部	山西省晋城市泽州市	未落实VOCs整治要求	现场检查发现该企业存在以下问题：1. 现场发现露天喷漆痕迹，2. 喷漆房VOCs处理装置吸附箱完全敞开，活性炭箱积尘严重，影响VOCs吸附效果。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日