

附件

濮阳市范县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-315	7月2日	濮阳市	范县	陈庄镇肖庄村	范县龙发建材有限公司	河南省濮阳市范县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现该企业未生产。该企业物料露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-316	7月2日	濮阳市	范县	范县龙王庄镇田柳寺村	范县龙王庄镇田柳寺木材加工	河南省濮阳市范县S101	工业粉尘无组织排放	现场检查时，发现该企业正在生产。切割工序未上粉尘收集处理设施；厂区内堆放的木屑未进行有效覆盖。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HN-02-317	6月26日	濮阳市	范县	濮城镇濮王工业园区	河南广进塑料有限公司	河南省濮阳市范县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，发现该企业正在生产。破碎、搅拌设备收尘处理设施不正常运行，粉尘污染较严重，车间外的空地和雨水管道内有部分粉尘。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-318	6月27日	濮阳市	范县	濮城镇玉张村	濮阳市科力化工有限公司	河南省濮阳市范县迎宾路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，发现该企业停产。墙角堆放的废石灰渣未建设严密围挡，未进行全面覆盖，厂区内场地有大量白色粉尘。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HN-02-319	6月30日	濮阳市	范县	辛庄镇毛楼村	毛楼村木材加工厂	河南省濮阳市范县X006	工业粉尘无组织排放	现场检查时，发现该企业正在生产。切割工序粉尘收集不完全，无处理设施，产生的粉尘直接排放到厂区空地。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日