

附件

## 濮阳工业园区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-320	6月27日	濮阳市	工业园区	昌湖街道办滹沱村南	濮阳市豫丰塑业有限公司	中国河南省濮阳市工业园区滹沱村南	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，发现该企业正在生产。热熔工序集气罩收集效率较低，有机废气无组织排放严重；废气收集管道集气效率较低，废气处置装置无法发挥作用，废气仍通过无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HN-02-321	6月29日	濮阳市	工业园区	东刘贯寨村	郑济铁路站前项目	中国河南省濮阳市工业园区黄河路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，发现该工程未施工。南侧施工场地未覆盖；南北两侧施工场内道路均未硬化，扬尘较严重。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-322	6月29日	濮阳市	工业园区	工业园区昌湖街道办事处湖夹寨村北	湖夹寨垫块厂	中国河南省濮阳市工业园区湖夹寨村北	未安装治污设施	现场检查时，该企业停产。无环保手续，未安装治污设施，存在废气散排。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-02-323	6月29日	濮阳市	工业园区	工业园区湖夹寨村	李兆峰沙站	中国河南省濮阳市工业园区湖夹寨村	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时，发现该企业停产。未落实两断三清，未断电，现场堆放水泥5吨左右。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月10日
HN-02-324	6月27日	濮阳市	工业园区	河南省濮阳市昌湖街道办事处滹沱村南（工业园区）	濮阳永大塑料编织有限公司	河南省濮阳市滹沱村南（工业园区）	未落实VOCs整治要求	现场检查时，发现该企业正在生产。环评要求的固体废物外运委托处置，实际改为厂内热熔处理，属于污染防治措施发生重大变更，热熔设备有生产痕迹（余温），废气收集后未经处理直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-325	6月25日	濮阳市	工业园区	河南省濮阳市工业园区	濮阳市天宇混凝土有限公司	河南省濮阳市华龙区玉门中路95	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产。原料车间未按环评要求安装喷淋设施；厂区原料库房外积尘严重。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HN-02-326	6月30日	濮阳市	工业园区	河南省濮阳市工业园区柴村	濮阳恒源建材泡沫厂	河南省濮阳市工业园区柴村	未安装治污设施	现场检查时，该企业未生产。热熔工序、蒸汽成形工序、热切割工序无VOCs收集、处理装置，无组织排放。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-02-327	6月30日	濮阳市	工业园区	河南省濮阳市工业园区柴村	濮阳市鹏昇彩钢结构厂	河南省濮阳市工业园区柴村	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产。无环保手续，切割工序无粉尘收集、处理设施；加热粘合工序无VOCs收集、处理装置。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HN-02-328	6月30日	濮阳市	工业园区	河南省濮阳市工业园区大口寨村	濮阳市富盛塑业有限公司	河南省濮阳市工业园区大口寨村	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时，该企业正在生产。废料、边角料热熔生产线，有生产痕迹（余温），无任何大气污染防治设施和水污染防治设施，现场发现有多处不明暗管。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-329	6月28日	濮阳市	工业园区	河南省濮阳市工业园区滹沱村村北头	选省塑料加工厂内无名电镀厂	河南省濮阳市工业园区滹沱村村北头	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该企业正在生产，督查组到达现场临时停产。机械设备有生产痕迹（余温），生产无组织废气和生产废水无任何环保措施，随意排放，厂区环境脏乱差。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月10日
HN-02-330	6月28日	濮阳市	工业园区	河南省濮阳市工业园区滹沱村西	濮阳市隆兴塑业有限公司	河南省濮阳市工业园区滹沱村西	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时，该企业正在生产，该企业在当地整改类涉气“散乱污”企业清理整顿清单内，3条热熔生产线中仅1条生产线安装粉尘、VOCs收集装置，未按环评要求安装布袋除尘设施，粉尘无组织排放。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HN-02-331	6月27日	濮阳市	工业园区	河南省濮阳市工业园区黄河路东段与许信路交叉口	河南龙都石油化工有限公司	河南省濮阳市工业园区黄河路东段许信路与河寨路交叉口	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产。未按《濮阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》中要求在2018年6月底前完成对石化行业试点安装VOCs自动监控设备。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日