

附件

濮阳市清丰县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-355	7月6日	濮阳市	清丰县	马庄桥镇	碧桂园樾府工地	濮阳市清丰县马庄桥镇	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查该工地存在以下问题：一是该工地周边围挡不全；二是物料和裸土未覆盖；三是施工道路未硬化；四是出入车辆无冲洗设施；五是施工场地内无喷淋设施；六是场地内道路积尘严重。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HN-02-356	6月29日	濮阳市	清丰县	马庄桥镇	香树花城项目建筑工地	濮阳市清丰县柳格镇	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现以下问题：1. 车辆冲洗设施未通水，未启用；2. 工地内裸土部分未进行苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HN-02-357	7月1日	濮阳市	清丰县	六塔乡	清丰县利民新型建材有限公司	清丰县六塔乡刘村	治污设施不正常运行	现场检查正在生产。该厂砖窑内正在燃烧，脱硫除尘塔未启用，废气通过窑顶排放口直接排放。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-358	7月6日	濮阳市	清丰县	清丰县马庄桥镇	香树花城工地	中国河南省濮阳市清丰县Y032	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现，存在以下问题：大面积裸土、物料未覆盖；土方开挖未采取湿法作业，部分施工区未建设喷淋设施；部分路面未硬化，道路积尘较厚。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HN-02-359	6月30日	濮阳市	清丰县	瓦屋头镇	汉寨内窑厂	河南省濮阳市清丰县瓦屋头镇汉寨内村西	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时发现，该企业砖窑未拆除，尚有余温，设备未拆除，有原料、大量砖坯堆存。地方政府立即组织力量整改，目前砖窑、设备已拆除，原料、产品基本清理完毕。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月10日
HN-02-360	6月30日	濮阳市	清丰县	瓦屋头镇	瓦屋头建辉木材加工厂	河南省濮阳市清丰县瓦屋头镇里固村北	未安装治污设施	现场检查时停产。现场有成品，有生产痕迹，VOCs处理设施已采购但未安装。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-02-361	6月25日	濮阳市	清丰县	阳邵乡	地砖厂	阳邵乡	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	检查时发现，该企业在当地淘汰类涉气“散乱污”清单内，生产设备未拆除，原料未清理。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月10日