

附件

濮阳市台前县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-367	7月7日	濮阳市	台前县	侯庙镇侯庙村	侯庙镇侯庙村无名砂石物料销售点	河南省濮阳市台前县 S101	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查未运行，砂石和物料堆场未进行有效覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HN-02-368	7月4日	濮阳市	台前县	孙口镇	信泰国际广场建设项目	河南省濮阳市台前县经三路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该建设项目正在施工，进出口清洗设备未运行，建设项目厂区土石方作业内覆盖不完全，土石方作业雾炮机未运行，厂区四周按装的喷淋设备水压不够，不能形成雾状，未按照相关规定严格落实“建筑工地六个百分百”。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HN-02-369	7月5日	濮阳市	台前县	孙口镇	纬六路西延工程	河南省濮阳市台前县 S101(台吴路)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该项目正在施工，进出口清洗设备未运行，施工现场未采取湿法作业，厂区内开采出来的物料未进行有效覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-370	7月4日	濮阳市	台前县	中国河南省濮阳市台前县凤台大道	台前县捷达建筑材料有限公司	中国河南省濮阳市台前县凤台大道	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查该公司未生产，该公司堆料厂部分地区未有效覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日