

附件

石家庄市井陉县督办问题清单

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-108	6 月 29 日	石家庄市	井陉县	辛庄乡黑水坪村	井陉县黑水坪大理石厂	中国河北省石家庄市井陉县 X053	露天矿山未落实减尘抑尘措施	检查时未生产，大量物料露天堆放未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	加强修复绿化，采取减尘抑尘综合整治措施。	7 月 15 日
HB-02-109	6 月 28 日	石家庄市	井陉县	南陉乡	井陉县杨家沟砖厂	中国河北省石家庄市井陉县	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	现场检查时未生产，生产设备未拆除，露天堆放有原料，部分未苫盖，厂房内堆有大量产品。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7 月 10 日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-110	6 月 28 日	石家庄市	井陉县	南陉乡杨家沟	井陉县杨家沟石料厂	中国河北省石家庄市井陉县 S202	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	检查时未作业，已拆除部分设备，但破碎机未拆除，已拆除部分输送带，其中一条破碎生产线具备生产能力，现场仍有砂石露天堆放，未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7 月 10 日
HB-02-111	6 月 28 日	石家庄市	井陉县	南陉乡杨家沟村	井陉县石强矿业有限公司	中国河北省石家庄市井陉县 S202	露天矿山未落实减尘抑尘措施	检查时企业停产，露天矿山未落实减尘抑尘措施。	加强修复绿化，采取减尘抑尘综合整治措施。	7 月 15 日
HB-02-112	6 月 27 日	石家庄市	井陉县	威州镇南平望村	井陉县丰和钙业有限公司	中国河北省石家庄市井陉县建设南路 14 号	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时企业停产，存在以下问题：物料及部分残次产品露天堆放，未苫盖，未采取防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 15 日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-113	7月4日	石家庄市	井陉县	南王庄乡南王庄村	井陉县吉岩建材有限公司	中国河北省石家庄市井陉县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时该公司停产，煤及部分沙子未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-114	6月29日	石家庄市	井陉县	南峪镇贵泉村	井陉县天颐钙业有限公司	中国河北省石家庄市井陉县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时该公司停产，大量物料露天堆放，未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-115	6月29日	石家庄市	井陉县	南峪镇贵泉村	河北新秤化工有限公司晨亮分厂	中国河北省石家庄市井陉县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现：物料露天堆放未采取有效防治扬尘措施	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-116	7月1日	石家庄市	井陉县	南障城镇	井陉县北障城建材厂	中国河北省石家庄市井陉县	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	检查时未生产，长时间停产状态，破碎机、洗砂设备均未拆除，原料未清运，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月10日
HB-02-117	7月1日	石家庄市	井陉县	南障城镇北障村	旺财建材旁无名砂石加工点	中国河北省石家庄市井陉县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时未作业，发现筛分机一台，其他设备已拆除，但现场大量沙子露天堆放，未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-118	7月4日	石家庄市	井陉县	上安镇白王庄村	井陉县永晨石灰石开采有限公司	中国河北省石家庄市井陉县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时该公司停产，大量砂石露天堆放，未苫盖，未采取有效减尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-119	6月25日	石家庄市	井陉县	上安镇三合庄	井陉县乾顺钙业有限公司	中国河北省石家庄市井陉县 G307（歧银线）	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，生产原料露天堆放，未苫盖；剩余焦炭未清运出场，露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-120	7月4日	石家庄市	井陉县	上安镇上安西村	河北治臻建材有限公司	中国河北省石家庄市井陉县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时该公司停产，大量砂石露天堆放未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-121	7月4日	石家庄市	井陉县	上安镇下安村	井陉县强瑞建材有限公司	中国河北省石家庄市井陉县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时未作业，生产设备及厂房已拆除，大量砂石露天堆放，大部分未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-122	6月26日	石家庄市	井陉县	孙庄乡西元村	井陉县彦杰建材有限公司	中国河北省石家庄市井陉县 S205	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时该公司未作业，砂石堆场旁有铲车停放，砂石露天堆放，未苫盖，未采取抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-123	6月27日	石家庄市	井陉县	天长镇郝家窑村	建陶煤场	中国河北省石家庄市井陉县G307(歧银线)	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	检查时未作业，厂房内有破碎设备、原料及铲车1辆，具备生产能力，厂房外有大量砂石、煤矸石、煤露天堆放，未苫盖。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月10日
HB-02-124	6月27日	石家庄市	井陉县	天长镇南枣林村	金宇煤场	中国河北省石家庄市井陉县S037	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	检查时未作业，设备未拆除，大量煤未清运，具备生产能力，部分煤露天堆放未苫盖。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月10日
HB-02-125	7月3日	石家庄市	井陉县	威州镇石棋峪村	河北宝山矿业有限公司	中国河北省石家庄市井陉县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时该公司停产，大量砂石露天堆放未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-126	6月25日	石家庄市	井陉县	微水镇	平赞高速公路项目部五分部	中国河北省石家庄市井陉县S392(微新路)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该项目工地正在施工，弃渣场进出口积尘严重，渣土未完全苫盖，扬尘明显。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-127	6月26日	石家庄市	井陉县	微水镇马村	井陉县新建矿业有限公司	中国河北省石家庄市井陉县	露天矿山未落实减尘抑尘措施	检查时该公司停产，生产设备已拆除，大量砂石露天堆放，未苫盖，地面积尘严重，未采取有效防治扬尘措施。	加强修复绿化，采取减尘抑尘综合整治措施。	7月15日
HB-02-128	6月25日	石家庄市	井陉县	微水镇马村	井陉县金拓矿业有限公司	中国河北省石家庄市井陉县G307(歧银线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时已停产，生产设施已拆除，但现场堆放有大量沙子，未苫盖，路面积尘多。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-129	7月2日	石家庄市	井陉县	吴家窑乡	井陉县兴源建筑材料厂	中国河北省石家庄市井陉县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时该厂已断电停产，砂石露天堆放未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-130	7月2日	石家庄市	井陉县	吴家窑乡金柱村	吴家窑乡金柱村聚丰实业旁无名砂石堆场	中国河北省石家庄市井陉县	物料堆场未落实扬尘治理措施	吴家窑乡金柱村聚丰实业旁空地上有数堆砂石露天堆放，未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-131	7月2日	石家庄市	井陘县	吴家窑乡苗峪村	河北聚丰门业有限公司井陘分公司	中国河北省石家庄市井陘县	未落实VOCs整治要求	检查时该公司停产，尚未按照当地环保部门要求完成整改，底漆车间废气未收集处理，通过引风机直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-132	7月2日	石家庄市	井陘县	吴家窑乡苗峪村	井陘县考珍滑石粉厂	中国河北省石家庄市井陘县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时该厂停产，部分物料露天堆放，未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-133	6月28日	石家庄市	井陘县	小作镇马头村	井陘县马头山洗煤厂	中国河北省石家庄市井陘县	清单内整改类“散乱污”未完成整改	检查时该厂未作业，未按当地部门要求落实搬迁整治，现场无物料存放，但生产设施仍未拆除。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-02-134	6月28日	石家庄市	井陘县	小作镇小作村	334省道工程小作村段砂石堆场	井陘县小作镇小作村	物料堆场未落实扬尘治理措施	物料堆场大量砂石露天堆放未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-135	6月29日	石家庄市	井陉县	辛庄乡瓦瓮村	石家庄鸣宇实业有限公司	中国河北省石家庄市井陉县	露天矿山未落实减尘抑尘措施	检查时该公司未生产，部分路面有洒水，部分物料有苫盖，大量物料未采取苫盖等减尘抑尘措施。	加强修复绿化，采取减尘抑尘综合整治措施。	7月15日
HB-02-136	6月28日	石家庄市	井陉县	微水镇	井陉县新城区无名弃土堆场	河北省石家庄市井陉县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	陉山壹号一期项目工地附近堆放大量弃土，未苫盖，未落实减尘抑尘措施，路面积尘严重。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-137	6月27日	石家庄市	井陉县	秀林镇	秀林镇天亿物流园工地	中国河北省石家庄市井陉县G307(歧银线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时该工地正在作业，周边无围挡。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-138	7月1日	石家庄市	井陉县	秀林镇南秀林村	石家庄昌泰洗煤有限公司	中国河北省石家庄市井陉县	清单内整改类“散乱污”未完成整改	检查时企业长时间停产，未按照搬迁整治要求完成整治，现场生产设备未拆除。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-139	6 月 30 日	石家庄市	井陉县	秀林镇与于家乡交界处道路旁	秀林镇无名砂石堆场	中国河北省石家庄市井陉县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时该地有大量砂石露天堆放，未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7 月 15 日
HB-02-141	6 月 30 日	石家庄市	井陉县	于家乡樊家村	井陉富安矿业有限公司	中国河北省石家庄市井陉县	露天矿山未落实减尘抑尘措施	检查时该公司未生产，物料苫盖不到位，矿山开采未作业，露天矿山未采取防尘抑尘措施。	加强修复绿化，采取减尘抑尘综合整治措施。	7 月 15 日
HB-02-142	6 月 30 日	石家庄市	井陉县	于家乡南张井村	河北嘉远矿业有限公司	中国河北省石家庄市井陉县	露天矿山未落实减尘抑尘措施	检查时该公司停产，已拆除部分设施，大部分物料有苫盖，少量物料露天堆放，矿山未作业，露天矿山未采取防尘抑尘措施。	加强修复绿化，采取减尘抑尘综合整治措施。	7 月 15 日