

附件

## 石家庄市鹿泉区督办问题清单

| 序号        | 上传时间 | 市    | 县区  | 乡镇（街道） | 污染源名称 | 污染源地址                         | 问题类型          | 现场问题情况详述                                        | 整改要求               | 整改时限  |
|-----------|------|------|-----|--------|-------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------|
| HB-02-150 | 7月4日 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 大河镇    | 双河复印店 | 中国河北省<br>石家庄市鹿泉市<br>S301(石清路) | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时，发现清单外燃煤锅炉（0.5蒸吨以下）一台，烟道未进行物理切断，具备使用功能。    | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 7月10日 |
| HB-02-151 | 7月4日 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 大河镇    | 新星饭店  | 中国河北省<br>石家庄市鹿泉市双同路           | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时，该饭店正在营业，一台0.5蒸吨以下燃煤锅炉未拆除，烟道未进行物理切割，具备使用功能 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。 | 7月10日 |

| 序号        | 上传时间  | 市    | 县区  | 乡镇（街道） | 污染源名称            | 污染源地址             | 问题类型          | 现场问题情况详述                                                   | 整改要求                                                  | 整改时限  |
|-----------|-------|------|-----|--------|------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| HB-02-152 | 6月28日 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 黄壁庄镇   | 鹿泉市宏达建材有限公司      | 中国河北省石家庄市鹿泉市小康街   | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该厂设备已拆除，存在以下问题：原物料土堆未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。                 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-153 | 6月28日 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 黄壁庄镇   | 原石家庄市鹿泉区磊鑫建材有限公司 | 中国河北省石家庄市鹿泉市小康街   | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该厂已停产，部分物料土堆未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。                         | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-154 | 6月29日 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 李村镇    | 鹿泉区李村镇无名粉煤灰露天堆场  | 中国河北省石家庄市鹿泉市 S232 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，粉煤灰露天堆放，未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。                             | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月15日 |
| HB-02-155 | 6月29日 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 李村镇    | 得力化工有限公司         | 中国河北省石家庄市鹿泉市 S232 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时，该厂已停产断电，清单内两台 6 蒸吨燃煤锅炉已拆除移位，一台 0.5 蒸吨燃煤锅炉未拆除，具备使用功能。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。                                    | 7月10日 |

| 序号        | 上传时间 | 市    | 县区  | 乡镇（街道） | 污染源名称      | 污染源地址                   | 问题类型             | 现场问题情况详述                                        | 整改要求                     | 整改时限  |
|-----------|------|------|-----|--------|------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| HB-02-156 | 7月4日 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 李村镇    | 李村镇无名饭店    | 中国河北省石家庄市鹿泉市双同路         | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉    | 现场检查时，该店正在营业，一台0.5蒸吨以下燃煤锅炉未拆除，烟道未进行物理截断，具备使用功能。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。       | 7月10日 |
| HB-02-157 | 7月4日 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 李村镇    | 原同阁煤场      | 中国河北省石家庄市鹿泉市S071(西柏坡高速) | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉    | 该煤场已停产，有一台0.6蒸吨燃煤锅炉未拆除，烟道未进行物理切割，具备使用功能。        | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。       | 7月10日 |
| HB-02-158 | 7月7日 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 上庄镇    | 帝华大厦项目施工工地 | 中国河北省石家庄市鹿泉市S232(京赞线)   | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该工地未施工，建筑土方露天堆放，未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。       | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 7月10日 |
| HB-02-159 | 7月7日 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 上庄镇    | 新庄村回迁区     | 中国河北省石家庄市鹿泉市槐安西路        | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该工地正常施工，物料露天堆放，未采取湿法作业，未严格落实“六个百分百”要求。    | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 7月10日 |

| 序号        | 上传时间  | 市    | 县区  | 乡镇（街道） | 污染源名称           | 污染源地址                  | 问题类型             | 现场问题情况详述                                              | 整改要求                                 | 整改时限  |
|-----------|-------|------|-----|--------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| HB-02-160 | 7月7日  | 石家庄市 | 鹿泉区 | 上庄镇    | 石家庄旭宇包装有限公司     | 中国河北省石家庄市鹿泉市东兴街西6号     | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉    | 现场检查时，该厂没有生产，一台0.8蒸吨以下的燃煤锅炉未拆除，具备使用功能。                | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。                   | 7月10日 |
| HB-02-161 | 6月25日 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 铜冶镇    | 石家庄华行医疗器械有限公司   | 中国河北省石家庄市桥西区           | 工业粉尘无组织排放        | 现场检查时，该厂正在生产，切割粉尘未收集呈无组织排放状态。                         | 安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和大气污染物有效收集处理。 | 7月15日 |
| HB-02-162 | 7月5日  | 石家庄市 | 鹿泉区 | 铜冶镇    | 铜冶中心幼儿园对面无名施工工地 | 中国河北省石家庄市鹿泉市中心大街       | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该工地正在施工，未采取湿法作业，物料未苫盖，未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。       | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。             | 7月10日 |
| HB-02-163 | 7月5日  | 石家庄市 | 鹿泉区 | 铜冶镇    | 奥华南郡北侧工地        | 中国河北省石家庄市鹿泉市S232(中心大街) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该工地大楼正在施工，物料未苫盖，进出道路未硬化，未采取湿法作业，未严格落实“六个百分百”要求。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。             | 7月10日 |

| 序号        | 上传时间  | 市    | 县区  | 乡镇（街道） | 污染源名称         | 污染源地址                  | 问题类型          | 现场问题情况详述                                           | 整改要求                                              | 整改时限  |
|-----------|-------|------|-----|--------|---------------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| HB-02-164 | 6月25日 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 铜冶镇    | 德邦印刷有限公司      | 中国河北省石家庄市鹿泉市兴东路        | 未落实VOCs整治要求   | 现场检查时，该厂正常生产，胶订机正在使用，VOCs处理设施未运行。                  | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。 | 7月15日 |
| HB-02-165 | 7月5日  | 石家庄市 | 鹿泉区 | 铜冶镇    | 深圳市鑫众汽车贸易有限公司 | 中国河北省石家庄市鹿泉市S232(繁荣大街) | 未落实VOCs整治要求   | 现场检查时，该喷漆房未使用，喷漆房未配套环保设施。                          | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。 | 7月15日 |
| HB-02-166 | 7月5日  | 石家庄市 | 鹿泉区 | 铜冶镇    | 鹿泉区铜冶镇凯丽扩印服务部 | 中国河北省石家庄市鹿泉市青龙山大道      | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时，该公司未生产，发现一台0.5吨以下燃煤锅炉，锅炉烟道和管道未拆除，锅炉具备恢复使用能力。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。                                | 7月10日 |
| HB-02-167 | 7月5日  | 石家庄市 | 鹿泉区 | 铜冶镇    | 河北拓途科技有限公司    | 中国河北省石家庄市鹿泉市康庄大路       | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时，发现一台0.5吨以下燃煤锅炉，但锅炉烟道及管道未拆除，锅炉具备恢复使用能力。       | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。                                | 7月10日 |

| 序号        | 上传时间     | 市    | 县区  | 乡镇（街道） | 污染源名称       | 污染源地址              | 问题类型          | 现场问题情况详述                                   | 整改要求                                                  | 整改时限     |
|-----------|----------|------|-----|--------|-------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| HB-02-168 | 7 月 5 日  | 石家庄市 | 鹿泉区 | 铜冶镇    | 石家庄铜泰科技有限公司 | 中国河北省石家庄市鹿泉市繁荣大街东侧 | 新发现清单外应淘汰燃煤锅炉 | 现场检查时，发现一台 0.5 吨燃煤锅炉，锅炉烟道及道末拆除，锅炉具备恢复使用能力。 | 严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。                                    | 7 月 10 日 |
| HB-02-169 | 6 月 28 日 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 宜安镇    | 宜安镇无名露天石灰堆场 | 中国河北省石家庄市鹿泉市 S301  | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，石灰露天堆放，未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。              | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7 月 15 日 |