

附件

石家庄市桥西区督办问题清单

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-194	6 月 25 日	石家庄市	桥西区	振头街道办	石家庄市桥西区纪源新世汽车修理厂（海山汽修）	中国河北省石家庄市桥西区西二环南路辅路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该厂正常生产，烤漆房未使用，但未配套安装污染治理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7 月 15 日
HB-02-195	7 月 3 日	石家庄市	桥西区	新石街道办	原石家庄市同心化工厂	中国河北省石家庄市桥西区广平街 308 号	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该厂已改为仓库，检查发现有 2 台 0.5 蒸吨以下燃煤锅炉未拆除，烟道未进行物理切割，具备使用功能。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7 月 10 日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-197	7月3日	石家庄市	桥西区	红旗街道办	石家庄路遥腾飞汽车维修服务有限公司	中国河北省石家庄市桥西区汇丰路	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该厂正常营业，喷漆房未使用，安装有治理设施，现场让其开启治理设施，光解治理设施指示灯不亮。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HB-02-198	7月3日	石家庄市	桥西区	红旗街道办	建兴保温材料有限公司旁无名仓库	中国河北省石家庄市桥西区滨河街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该仓库内一台0.5蒸吨锅炉未拆除，烟道未进行物理切割，具备使用条件。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-199	6月25日	石家庄市	桥西区	振头街道办	石家庄三元机电有限公司	中国河北省石家庄市桥西区石铜路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，发现一台0.5蒸吨以下燃煤小锅炉，未运行，但蒸汽管道未拆除，具备使用功能。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日
HB-02-200	7月8日	石家庄市	桥西区	振头街道办	桥西区力帮汽车修理厂	中国河北省石家庄市桥西区苑东街300	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，发现清单外燃煤锅炉一台（0.2蒸吨以下），烟道未进行物理切割，具备使用功能。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日

序号	上传时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-201	7 月 8 日	石家庄市	桥西区	振头街道办	河北旭日金榜图书销售有限公司仓库	中国河北省石家庄市桥西区苑东街300	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，发现清单外燃煤锅炉一台（0.5 蒸吨以下），烟道未进行物理切割，具备使用功能。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7 月 10 日
HB-02-202	7 月 3 日	石家庄市	桥西区	新石街道办	冀骏汽车维修保养	中国河北省石家庄市桥西区广平街308 号	未安装治污设施	现场检查时，该企业正常营业，喷漆房未使用，未配套环保设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7 月 15 日