

附件

太原市不锈钢产业园区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-001	6月27日	太原市	不锈钢产业园区	不锈钢产业园	东杰智能新建智能装备及工业机器人项目	中国山西省太原市不锈钢产业园区小返河东路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工。存在问题：1. 工地内部分施工道路未硬化；2. 工地周边围挡不全。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
SX-02-002	6月27日	太原市	不锈钢产业园区	不锈钢产业园区	太原市不锈钢产业园阳兴南街南侧太原不锈钢产业园区污水处理项目	中国山西省太原市尖草坪区阳兴南街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工： （1）施工场地周边围挡不全； （2）工地施工时未喷淋或洒水，未落实湿法施工要求；（3）部分场地施工地面未硬化；（4）车辆进出冲洗装置存在问题，无法使用（上水泵体已拆除）。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-003	6月27日	太原市	不锈钢产业园区	新城街道办事处	太原市不锈钢产业园阳兴南街南侧无名工地	中国山西省太原市不锈钢产业园	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地未施工。存在问题:场地内裸露土地未覆盖,扬尘现象严重。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	7月10日
SX-02-005	7月2日	太原市	不锈钢产业园区	阳曲镇	山西三建新型医学诊断试剂和医疗设备项目	中国山西省太原市不锈钢园区阳兴南路南侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时该工地正在施工。存在问题:工地内西部土方施工作业面未采取湿法施工。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	7月10日
SX-02-006	7月2日	太原市	不锈钢产业园区	阳曲镇	京丰轨道交通电务装备制造基地	中国山西省太原市不锈钢产业园区阳兴南街西北	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地正在施工。存在问题:1.工地未进行围挡;2.未采取湿法施工;3.车辆冲洗设施未安装使用;4.场地大面积裸露地面未覆盖;5.地面未硬化;6.场地内物料堆未覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	7月10日
SX-02-007	7月2日	太原市	不锈钢产业园区	阳曲镇	山西猫王家具实业有限公司	中国山西省太原市不锈钢产业园区钢园中街5号	治污设施不正常运行	现场检查时,企业正在生产,存在问题:企业封边工序使用热熔胶,未按照环评审批要求配套安装活性炭吸附设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-008	6月27日	太原市	不锈钢产业园区	阳曲镇	山西太钢不锈钢钢管有限公司	中国山西省太原市尖草坪区钢园南街	治污设施不正常运行	现场检查时，企业正在生产。存在问题:1. 检查时发现，中型管径的3个作为集气密封罩的酸洗槽盖均有损坏、缺失；2. 检查时发现，该企业中和站的石灰石库顶配套的布袋式除尘器未运行，打开机体后发现布袋已被石灰石粉尘填充满了，机体内积存大量石灰石粉，已无法正常使用。除尘器排口及周边有大量石灰石粉积尘。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日