

附件

太原市晋源区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-041	7月4日	太原市	晋源区	晋源区五府营村	太原市纬山路综合管廊在建工地	中国山西省太原市晋源区纬三路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在进行土方施工。检查发现：1. 施工场地未硬化；2. 渣土车未密闭运输。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
SX-02-042	7月7日	太原市	晋源区	庞家寨	晋 K86610 渣土车	中国山西省太原市晋源区唐城公路	渣土车覆盖不完全	现场检查时，车号为晋 K86610 的渣土车未密闭覆盖行驶。	依法查处，加大检查力度。	7月10日
SX-02-043	7月7日	太原市	晋源区	庞家寨	晋 KA9563 渣土车	中国山西省太原市晋源区唐城公路	渣土车覆盖不完全	现场检查时，车号为晋 KA9563 的渣土车未进行覆盖密闭行驶。	依法查处，加大检查力度。	7月10日
SX-02-044	7月2日	太原市	晋源区	义井街道	泰瑞城在建工地西侧	中国山西省太原市晋源区神堂沟南路	物料堆场未落实扬尘治理措施	泰瑞城在建工地西侧大量裸土未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日