

附件

太原市山西转型综合改革示范区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-02-078	7月2日	太原市	山西转型综合改革示范区	太原工业新区经二路以西	太原龙通塑胶有限公司	中国山西省太原市阳曲县环保路	未安装治污设施	现场检查,该公司正在生产。挤出工序产生废气未按环评要求进行收集处理。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日
SX-02-079	6月25日	太原市	山西转型综合改革示范区	小店区	山西臣功印刷包装有限公司	中国山西省太原市小店区昌盛东街	治污设施不正常运行	现场检查,该公司印刷车间一组印刷机上方集气罩进气口关闭,引风机负压不够,挥发性有机物未完全收集。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	43296
SX-02-080	6月28日	太原市	山西转型综合改革示范区	综改示范区	山西虹安科技股份有限公司	中国山西省太原市小店区武洛街	治污设施不正常运行	现场检查该公司正在生产,4台硫化机(其中1台在生产)上方集气罩内挡风板关闭,硫化废气未能有效收集。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	7月15日