

附件

阳泉市城区督办问题清单

| 序号        | 检查时间  | 城市  | 县区 | 乡镇  | 污染源名称       | 污染源地址         | 问题类型      | 存在问题                                                                                | 整改要求                         | 完成时限  |
|-----------|-------|-----|----|-----|-------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| SX-02-134 | 6月28日 | 阳泉市 | 城区 | 义井镇 | 阳泉市瀑里炉料有限公司 | 中国山西省阳泉市城区瀑里村 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时，烧制车间、成型车间正在生产，破碎车间已停止生产，但破碎车间球磨机有余热。破碎车间一次、二次破碎及传输系统收尘除尘设施未安装或破损，地面、车间随处可见扬尘。 | 按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。 | 7月15日 |